

家用太阳能热水器容易出现哪些问题

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 家用太阳能热水器容易出现哪些问题 |
| 公司名称 | 上海镁双莲太阳能科技有限公司 |
| 价格 | 3840.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:镁双莲 产地:上海 规格:58*1800 |
| 公司地址 | 上海市松江区新桥镇新润路388号8幢A |
| 联系电话 | 86-02157629795 13564601168 |

产品详情

强风暴雨，家用太阳能热水器

容易出现哪些问题？今年上半年虽然受台风影响较小，但并不代表下半年就不会遭受台风侵袭。对于沿海大部分地区，都曾遭受过台风带来的经济损失。对于常年工作在室外的太阳能热水器，经历着强风和暴雨的洗礼，会出现哪些问题呢？下面，上海镁双莲太阳能科技有限公司小编为您分析强风暴雨等恶劣天气下，家用太阳能热水器容易出现的问题：

据很多客户反映，强风暴雨过后，自家的太阳能热水器很容易：1、不能自动上水；2、不能自动循环；3、水箱水位不满但显示是满的；4、水温温度不够或无法加热；5、一直显示某一温度不变。

之所以出现以上这些原因，上海镁双莲太阳能科技有限公司小编认为：是因为强风暴雨导致接线不牢的地方被拉断，造成太阳能热水器热水系统不能正常工作。有的线路由于接头地方没有包好，导致下雨产生短路现象。如果短路发生在强电上就会造成漏电跳闸。但如果发生在弱电上就产生太阳能热水器水温、水位显示不准的情况。

如果强风暴雨时，您家的太阳能热水器出现上述这些故障，您千万不要自行检修，最好等天晴了再电话告知太阳能热水器厂家，让专业人员进行检修，以免带来不必要的安全隐患发生。

上海镁双莲太阳能科技有限公司 公司地址:上海市松江区新桥镇新润路388号

联系人:宋先生 咨询热线:4006373858 手机号码:13564601168

qq 咨询:873750977

本文链接：http://www.msltyn.com/news_list.asp?classid=122&id=1597