

## 4CrW2Si价格\_4CrW2Si模具钢规格

产品名称	4CrW2Si价格_4CrW2Si模具钢规格
公司名称	东莞市长安盛峰模具钢材经营部
价格	5.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安霄边工业区
联系电话	0769-89789781 15112887768

## 产品详情

### 4crw2si价格\_4crw2si模具钢规格

模具钢大致可分为：冷作模具钢、热作模具钢和塑料模具钢三类，用于锻造、冲压、切型、压铸等。由于各种模具用途不同，工作条件复杂，因此对模具用钢，按其所制造模具的工作条件，应具有高的硬度、强度、耐磨性，足够的韧性，以及高的淬透性、淬硬性和其他工艺性能。由于这类用途不同，工作条件复杂，因此对模具用钢的性能要求也不同。冷作模具包括冷冲模、拉丝模、拉延模、压印模、搓丝模、滚丝板、冷镦模和冷挤压模等。冷作模具用钢，按其所制造模具的工作条件，应具有高的硬度、强度、耐磨性、足够的韧性，以及高的淬透性、淬硬性和其他工艺性能。用于这类用途的合金工具用钢一般属于高碳合金钢，碳质量分数在0.80%以上，铬是这类钢的重要合金元素，其质量分数通常不大于5%。但对于一些耐磨性要求很高，淬火后变形很小模具用钢，最高铬质量分数可达13%，并且为了形成大量碳化物，钢中碳质量分数也很高，最高可达2.0%~2.3%。冷作模具钢的碳含量较高，其组织大部分属于过共析钢或莱氏体钢。常用的钢类有高碳低合金钢、高碳高铬钢、铬钼钢、中碳铬钨钼钢等。热作模具分为锤锻、模锻、挤压和压铸几种主要类型，包括热锻模、压力机锻模、冲压模、热挤压模和金属压铸模等。热变形模具在工作中除要承受巨大的机械应力外，还要承受反复受热和冷却的做用，而引起很大的热应力。热作模具钢除应具有高的硬度、强度、红硬性、耐磨性和韧性外，还应具有良好的高温强度、热疲劳稳定性、导热性和耐蚀性，此外还要求具有较高的淬透性，以保证整个截面具有一致的力学性能。对于压铸模用钢，还应具有表面层经反复受热和冷却不产生裂纹，以及经受液态金属流的冲击和侵蚀的性能。这类钢一般属于中碳合金钢，碳质量分数在0.30%~0.60%，属于亚共析钢，也有一部分钢由于加入较多的合金元素（如钨、钼、钒等）而成为共析或过共析钢。常用的钢类有铬锰钢、铬镍钢、铬钨钢等。塑料模具包括热塑性塑料模具和热固性塑料模具。塑料模具用钢要求具有一定的强度、硬度、耐磨性、热稳定性和耐蚀性等性能。此外，还要求具有良好的工艺性，如热处理变形小、加工性能好、耐蚀性好、研磨和抛光性能好、补焊性能好、粗糙度高、导热性好和工作条件尺寸和形状稳定等。一般情况下，注射成形或挤压成形模具可选用热作模具钢；热固性成形和要求高耐磨、高强度的模具可选用冷作模具钢。

- 胜丰金属—（优质4crw2si模具钢4crw2si板材4crw2si棒材首选供应商）4crw2si 模具钢，
- 胜丰金属—（优质4crw2si模具钢4crw2si板材4crw2si棒材首选供应商）4crw2si 是什么材料，
- 胜丰金属—（优质4crw2si模具钢4crw2si板材4crw2si棒材首选供应商）4crw2si 是什么钢材，
- 胜丰金属—（优质4crw2si模具钢4crw2si板材4crw2si棒材首选供应商）4crw2si 化学成分
- 胜丰金属—（优质4crw2si模具钢4crw2si板材4crw2si棒材首选供应商）4crw2si 热处理工艺，

胜丰金属—（优质4crw2si模具钢4crw2si板材4crw2si棒材首选供应商）4crw2si 板材，  
胜丰金属—（优质4crw2si模具钢4crw2si板材4crw2si棒材首选供应商）4crw2si 棒材，

---

销售单位：东莞胜丰金属钢材有限公司—网络事业部 发货地址：中国/广东/东莞市沙头工业区  
业务传真：0769-86756676 业务电话：0769-89789781 产品负责：陈嘉玉15112887768  
产品负责：唐嘉斌13790668400 胜丰邮箱：1544586295@qq.com 客服在线：qq  
1544586295，旺旺dgshengfen666 胜丰金属：服务宗旨/诚信服务，方能与客户取得永久合作！

---

4crw2si模具钢，4crw2si价格，4crw2si成分，4crw2si规格，4crw2si厂家，  
4crw2si模具钢，4crw2si价格，4crw2si成分，4crw2si规格，4crw2si厂家，