

# 医院防火门检测报告周期短

产品名称	医院防火门检测报告周期短
公司名称	西卡消防科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西卡消防检测 报告标识:CMA/CNAS/CAL 报告类别:中国认可国际互认
公司地址	成都金牛高新技术产业园区兴盛西路2号2幢8楼1号
联系电话	13808050677 13808050677

## 产品详情

### 医院防火门检测报告周期短

西卡消防科技有限公司一直致力于消防产品检测认证，防火门检测认证的领域，以品牌为基石，服务类型多样，报告类别丰富，检测项目全面，服务效率高，报告标识quanwei。我们是防火门检测的代理机构，得到了中国认可国际互认的认证。

在医院防火门检测的过程中，我们注重每个细节的把控，确保耐火极限的达标，进而为客户提供高效优质的服务。我们拥有CMA/CNAS/CAL等quanwei认证，为客户提供优质的产品检测报告。

在防火门检测的流程中，我们采取了一系列科学的措施，以保证测试的可靠性和准确性。以下是我们的防火门检测流程：

- 检测前准备：确认防火门的品牌、型号，并了解医院的建筑结构和消防要求。
- 检测过程：针对防火门的耐火极限进行测试，包括火焰温度测试、烟雾密封性能测试、门扇结构尺寸测试等多项项目。
- 报告生成：根据检测结果生成详细的报告，包括测试数据、评价结果等内容。
- 报告交付：将报告交付给客户，以供其参考和使用。

在防火门检测的注意事项中，需要特别关注以下几个方面：

- 定期检测：医院防火门应定期进行检测，以保证其耐火性能的稳定性。
- 安全性：在检测过程中，需要保证操作人员的安全，避免发生意外。
- 专业性：防火门检测需要由专业的检测机构进行，以确保检测结果的准确性和可靠性。

通过我们的防火门检测服务，医院可以及时了解防火门的性能状况，以便采取合适的措施进行维护和更

新。 ，我们的检测报告具有quanwei认证，可以帮助医院的消防工作更加规范和有力。

作为一家专业的消防检测机构，西卡消防科技有限公司将始终秉持着高质量的标准，为客户提供优质的服务。我们的防火门检测服务周期短，能够为医院提供快速的检测结果，让医院的消防工作更加安心。

忘记钢结构构件的防火处理。

景观设计、施工后，占用消防车道、登高操作场地。

忘记消防控制室和消防水泵房的门槛（防水淹）。

与消防无关的电气线路或管道穿越消防控制室。

缺少外墙保温材料的耐火等级报告、

或报告不真实

。

内装修材料缺少防火性能证明文件，或盲目使用不符合内装防火规定的材料。

开向疏散走道的门影响疏散宽度（需做内凹处理式或180°开启）。

随意改变窗台高度，导致上下层开口之间距离不足1.2m（或0.8m）。

忽视穿越防火墙的管线进行封堵处理（很严重，一处不合格即可使整项且无法验收通过）。

装错防火门的开启方向。

防火门的自闭功能、联动功能安装不到位。

前室窗口开启面积不足（多数因门窗厂家二次设计造成）。

疏散门方向安装错误。

漏装、少装应急照明和疏散指示标志（多数因装修时忽视）。

消防电梯机房内漏装应急电话。