

派克电机维修议价，编码器损坏、位置不准、报警,转子断裂，轴断裂

产品名称	派克电机维修议价，编码器损坏、位置不准、报警,转子断裂，轴断裂
公司名称	昆山市玉山镇希恩西自动化设备商行
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇城北湖商业中心3幢1单元114号房 (经营场所)
联系电话	0512-57018565 13773121968

产品详情

派克电机维修议价，编码器损坏、位置不准、报警,转子断裂，轴断裂

昆山市玉山镇希恩西自动化设备商行是一家专业维修工控和数控各种伺服电机、直流伺服马达、高速主轴伺服电机、各种伺服驱动器、变频器、工业控制电路板、工业控制电源、触摸屏(人机界面)、PLC及其解密和程序设计和各类工控数控自动化设备的维修维护、非标设计等，本公司以技术为核心积累了十几年的丰富的从业经验，服务过的客户遍及全国乃至延伸到国外，涉及的机器各种各样，从一般工控送料设备到数控加工中心、精雕机到高精密的芯片制造设备，如机器人、蒸镀机、光刻机等。涉及的行业有：模具加工、芯片制造、SMT、PCB电路板、纺织印刷、液晶薄膜、光伏玻璃、注塑冲压等。修过的品牌有国外国内，如安川、山洋、松下、三菱、FANUC、富士、台达、东元、西门子、欧姆龙、OTC大森、施耐德、埃斯顿、华大、汇川、百格拉、贝加莱、东方、埃斯顿、东元、多摩川、野力、广州数控、登奇、华中、迈信、科尔摩根、川崎、力士乐、AB、库卡、贝加莱、SEW、罗克韦尔AB、ABB、IAI、台达、野力、新代、宝元、广数、华中、登奇、汇川、埃斯顿等。