

长春市钢结构体育馆工程竣工验收质量检测单位

产品名称	长春市钢结构体育馆工程竣工验收质量检测单位
公司名称	深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	品牌:深圳住建工程检测 服务项目:钢结构检测鉴定 检测报告时间:10-15个工作日内出具
公司地址	深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室
联系电话	13926589609

产品详情

钢结构工程定期检查要求：

钢结构工程竣工验收满1年时，施工单位应当进行一次全面检查。其中，对采用拉杆或者拉索的钢结构工程，在竣工验收后6个月内时，进行一次全面的预应力检查和调整。经检查发现存在安全隐患，施工单位应当予以维修。此后每5年对玻璃、密封条、结构硅酮密封胶等应在不利的位置进行一次全面检查，对采用结构粘接装配的钢结构工程，交付使用满10年的，根据情况宜对硅酮结构密封胶进行粘接性能的抽样检查；

既有钢结构工程检查整治的主要内容有以下几点：

1、开启门窗安全质量状况。开启门窗金属构件锈蚀、断裂、变形、松动和损坏脱落等；结构胶(密封胶)和密封条安全质量状况。结构胶、密封胶和密封条老化、龟裂、气泡和脱落等；玻璃安全质量状况。玻璃破损，中空玻璃起雾、结露和霉变等；受力构件安全质量状况。钢结构工程受力构件变形、错位、松动、损坏，防腐涂层锈蚀等；

2、雨水渗漏影响房屋安全质量状况。存在不同程度雨水渗漏的；整改状况。存在安全质量隐患，且未及时整改的。对采用拉杆或者拉索的钢结构工程，竣工后3年检查一次。

3、对超过设计使用年限仍继续使用的钢结构工程，每年进行一次检查。应定期检查幕墙排水系统，当发现堵塞，及时疏通；对张拉索杆结构依附的锚固结构(主体结构)每半年检查一次，检查其是否有异常(开裂、挠曲等)定期检查防火隔断，如发现防火棉受潮应及时更换；定期检查防雷连接，如发现构建与主体结构不连通，应及时修理。如发现锈蚀、搭接不够，应及时修理更换。公司是一家从事建设工程质量检测、鉴定的技术性机构。公司拥有雄厚的专家技术团队36人，持证技术人员32人，包括教授级高工5人、gaoji工程师13人、工程师10人，其中一级注册结构工程师、建筑师及岩土工程师4人。持有江苏省建筑工程质量、鉴定行业资格证书的工程技术人员33人。发展状况：自公司成立以来，在建设工程质量检测、鉴定行业赢得了广泛的赞誉，公司总部位于成都市龙泉驿区，在江苏省内多个城市设有分公司及办事处，

业务范围遍及省内外。