

## 硅PU球场出现鼓泡有哪些因素？

产品名称	硅PU球场出现鼓泡有哪些因素？
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:硅PU篮球场 硅PU球场材料厂家:硅PU球场包工包料价格 硅PU球场价格:新国标硅PU球场施工
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18502762755 18571806155

## 产品详情

### 硅PU球场出现鼓泡有哪些因素？

建造球场是为了给学生和运动爱好者提供优质的运动体验，现在市场中认可度最高且使用最多的应该就是硅pu塑胶材料了。但是再好的材料在铺设过程中出现鼓泡现象也是非常让人着急的，那么出现鼓泡的主要原因有哪些呢？

#### 1、基础层含水率过高

在铺设球场的过程中第一个要确认的是基础层是不是完全干燥的，否则做好防水工作后还是有气泡被包裹在里面，这样就会影响防水底涂料的渗透了，在球场使用后会因为日照现象，造成蒸汽而让防水层出现剥离、鼓泡现象。

#### 2、基础层未清理干净

硅pu球场塑胶虽然有异常紧密的高分子可逆性结晶结构，优异的延伸率且弹性极高，但是如果基础层中有大量的小碎石或者是其他杂质的话，刚铺设球场后不会有明显的变化，但是如果长期使用的话，那些比较尖锐的碎石就会影响运动，久而久之造成球场出现防水层和基础层粘结不牢固从而导航鼓泡。

#### 3、防水涂料的选用

防水涂料的主要作用就是隔离外界的环境，特别是在基础强度和平整度非常差的地方应该反复多涂刷防水底涂，直到完全封住水泥基础并达到一定的强度才行。否则还会造成防水层出现不牢固现象。最好能

进行增强处理一下，以防止防水层断裂而造成起泡。

盛立体育有专业的设计和施工团队，如无溶剂硅PU球场材料，这种材料是在传统PU球场材料基础上，用特定配比的聚氨酯材料和有机硅进行科学的结合，有效的解决了传统球场材料在专业性能、环保施工、寿命、维护等方面的不足，也是替代双组份硅PU的新一代环保产品。在施工上也会有专门的施工团队进行实地考察和测量，可以为球场人员带来更加环保和安全的运动体验。