

建消毒用品厂房 办理生产许可证 全国建无尘车间 包工包料包下证

产品名称	建消毒用品厂房 办理生产许可证 全国建无尘车间 包工包料包下证
公司名称	河南杰东药业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:杰东药业 服务范围:全国接单 服务优势:专业高效
公司地址	河南省郑州市新郑市薛店镇中德产业园10-2
联系电话	15093235970 15303718665

产品详情

河南杰东药业有限公司提供代办消毒产品卫生许可证、食品生产许可证、保健食品生产许可证、化妆品生产许可证、医疗器械生产许可证、医疗器械注册备案等全程咨询辅导代办服务，公司配套有自己的工程团队，能为各类消毒产品、食品相关产品、化妆品、医疗器械产品生产企业提供车间设计规划、出图预算、工程装修等本配套服务，能为企业节省装修成本，保证硬件通过审查。

消毒用品厂建厂要求：

1. 土地为工业用地，厂房用途能作为工业用途，具备房产证或能出具临时场地使用证明。
2. 有足够的电量提供。
3. 厂房周边30米范围内无污染源、无异味、无粉尘、无垃圾积堆场所,生活区与生产区隔离分开。
4. 周边道路有硬化不扬尘不积水，绿化植物不要挨着窗户厂区。
5. 生产厂房的建筑结构宜选择钢筋混凝土或钢架结构等，以具备适当的灵活性；不宜选择易漏水、积水、长霉的建筑结构。
6. 生产场地规划需求面积一般达到300平方以上较适合（实用面积），具体结合自身产能与设备大小确定。
7. 如想节省装修成本，拟租的厂房尽可能方正，地面平整够硬不起砂起灰、柱体少、楼层高、墙体好、采光、有可通风的门窗，给排水位置方便，特别是排水区有一定的落差
8. 厂房具备环评申报条件（如市政排污管道已通、不在生态和水源保护区等），以备后续满足当地监管

需求。

9. 厂房具备消防验收条件（如建筑主体通过消防验收），以备后续满足当地监管要求。

消毒产品的厂房选址注意事项

1. 生产车间使用面积应不小于100平方米，其中分装企业生产车间使用面积应不小于60平方米；生产车间净高不低于2.5米。
2. 厂区内设置的厕所应采用水冲式，厕所地面、墙壁、便槽等应采用易清洗、不易积垢材料。
3. 消毒剂、化学（生物）指示物、抗（抑）菌制剂、隐形眼镜护理用品、卫生湿巾、湿巾的生产企业生产车间包括：配料间（区）、制作加工间（区）、分（灌）装间（区）、包装间（区）等。
4. 分装企业生产车间至少包括：分（灌）装间（区）、包装间（区）等。
5. 洁净室（区）应设置二次更衣室。
6. 隐形眼镜护理用品生产（包装除外）、分装应在10万级空气洁净度以上净化车间进行。
7. 皮肤粘膜消毒剂（用于洗手的皮肤消毒剂除外）、皮肤粘膜抗（抑）菌制剂（用于洗手的抗（抑）菌制剂除外）等产品配料、混料、分装工序应在30万级空气洁净度以上净化车间进行。

食品生产许可证怎么办理？

申请领取《食品生产许可证》，应当提交以下材料：

- 1、食品生产许可申请书；
- 2、营业执照原件及复印件、法定代表人身份证原件及复印件；
- 3、食品生产加工场所及其周围环境平面图、各功能区间布局平面图、工艺设备布局图和食品生产工艺流程图（不同工艺应分别提交，图中应包含原辅材料、关键控制点参数指标，加盖企业公章）；
- 4、进货查验记录、生产过程控制、出厂检验记录、食品安全自查、从业人员健康管理、不安全食品召回、食品安全事故处置等保证食品安全的规章制度。
- 5、申请延续或变更的，还需提供原食品生产许可证正本、副本和副页的原件及复印件，申请人陈述，治理结构图及申请人生产条件未发生变化的声明（申请免于现场核查时提交，加盖企业公章）。
- 6、产品执行的食品安全标准：没有国家标准的，需提供企业自行备案标准的原件及复印件。
- 7、申请人委托他人办理食品生产许可申请的，代理人应当提交授权委托书以及代理人的身份证明文件。
- 8、企业生产场所照片；
- 9、复配食品添加剂产品配方表；
- 10、复配食品添加剂有害物质和致病性微生物信息表；

- 11、企业关于参与复配的各组分在生产过程中不发生化学反应的声明；
- 12、与所生产食品相适应的生产质量管理体系文件以及相应的产品注册和备案文件；
- 13、其他证明材料；

法律依据：《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条 违反本法规定，未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动，或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款。

食品工厂无尘车间设计是一个关键的环节，对于确保食品生产的卫生和质量具有重要意义。作为一位专业的暖通工程师，您需要掌握一些设计方案、布局原则、施工步骤和注意事项，以确保食品工厂无尘车间的有效运行。

首先，让我们来了解一下无尘车间的设计方案。无尘车间的设计需要考虑到食品生产的特殊需求，包括防止污染、控制温度和湿度等要素。为此，我们建议使用以下设计方案：

1. 车间布局和尺寸：根据生产工艺的要求，确定无尘车间的布局和尺寸。确保车间足够宽敞，以容纳所需的生产设备和人员活动。同时，在车间内设立适当的通道和隔离区域，以确保流线作业的顺畅进行。
2. 洁净区域划分：将无尘车间划分为洁净区和非洁净区两个区域。洁净区域是食品生产的核心区域，要实施严格的洁净管理，包括空气过滤、恒温恒湿、防紫外线照射等措施。非洁净区域则是食品加工设备和人员进出的区域，要确保有效的物理隔离。
3. 空气净化系统：选择适当的空气净化系统，以控制无尘车间内的颗粒物和微生物浓度。空气净化系统应包括空气过滤、负压控制、排风排污等功能，以确保车间空气质量符合相关标准。
4. 温湿度控制：食品工厂无尘车间的温湿度控制非常重要，可以通过恒温恒湿系统来实现。恒温恒湿系统应能够满足食品生产的要求，例如，冷藏和冷冻区域需要保持适宜的温度，而烘烤和发酵区域则需要较高的温度和湿度。

接下来，让我们了解一下无尘车间的施工步骤。无尘车间的施工步骤可以分为以下几个阶段：

1. 建筑结构准备：清理施工区域，进行地面铺设和墙壁装修。确保地面平整、坚固，墙壁和天花板光滑，易于清洁。
2. 空气净化系统安装：进行空气净化系统的安装工作，包括空气过滤器、换气扇、风管等。确保安装符合相关标准，并进行系统的测试和调试。
3. 恒温恒湿系统安装：安装恒温恒湿系统，包括空调设备、加湿设备和除湿设备等。确保系统能够提供稳定的温湿度控制效果。
4. 设备安装和调试：安装食品生产设备，并进行调试和测试。确保设备能够正常运行，符合相关规定和标准。

全国承接建厂业务，包下卫消证字生产许可证，保健用品生产认可证，食品 (SC) 生产许可证!

协助解决以下秘方合法上市的销售手续

产品批号认证：消字号，食字号，保健用品号，妆字号。

贴牌代加工：膏剂，粉剂，贴剂，液体。

注册：北京中医院/门诊部（全国各地可开分院）

代办商标。

费用低，时间快

欢迎各位老师来电垂询，实地参观考察面谈。