

铆钉机 创科机械操作简便 德州铆钉机

产品名称	铆钉机 创科机械操作简便 德州铆钉机
公司名称	永康市创科机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永康市炉头村自力路19-2号
联系电话	13967918540

产品详情

永康市创科精工机械厂割边机、压花机、剪边卷边机、平口机、压口机等产品！！

创科精工与您分享割边机性能特点：

- 1、切边机的工作机构由三大部分组成：工件通过模具固定在工位上主旋转，顶部的液压缸配装压紧模具实施顶紧，后面的液压缸推动切边刀座进行切边。
- 2、切边刀架采用卧式布局方式，进切的速度和力道可调。主轴可用无极调速或变频调速方式来控制不同直径和壁厚的工件切边时所需的转速。除切边外，换装相应的配套模具还可加工出不同的工艺效果。
- 3、通过手轮调整滑块的前后位置，可把刀架固定在不同的位置，便于对不同规格的工件进行弹性切边作业，实用性强。
- 4、切除余边后的切面平齐、无披锋，可直接进入后道工序的加工。当剪切精度有较高要求时，还可多一道修边工艺。

应用范围：适用于不同大小和高度金属器皿的自动平口切边、卷边、封口、压加强筋等。冲压、拉伸件切边、卷边、压边、收口工作。

永康市创科精工机械厂质量可靠，热情服务，欢迎广大朋友来电咨询！

永康市创科精工机械厂割边机、压花机、剪边卷边机、平口机、压口机等产品！！！！

割边机保养知识：

- 1) 超声波检查：在未装上钢模时，电流表指示不应超过（0.4A）；
- 2) 按检查开关的方式:在3秒内按2秒停1秒，切勿连续按下3秒以上，以免缩短换能器寿命及烧坏电子组件；
- 3) 避免灰尘、金属等掉入发振箱内，以免造成短路而损毁电路板等；
- 4) 保持空气流通，散热良好。

永康市创科精工机械厂质量可靠，热情服务，欢迎广大朋友来电咨询！

永康市创科机械有限公司生产自动卷边机，剪边卷边机，垃圾桶卷边机、割边机、压花机等产品！！！！

创科机械提醒您，使用割边机设备前要检查电气，气动和液压回路连接

首先，检查是否有高频干扰的设备在控制器附近。如果有，立刻挪走。如果在户外，大强度的闪电也可能造成控制器在一瞬间无法正常工作。此时，先清除掉所有可能的干扰设备，割边设备求购，然后重启控制器。其次，如果重启无效，检查控制器接线是否有松动，有接触不良的情况。后，若接线无误。判断是否是PLC的存储卡出现问题。更换一块新的卡，下载程序，检查是否是先前的内存卡有故障。

永康市创科机械有限公司质量可靠，热情服务，欢迎广大朋友来电咨询！