

宝骊叉车1.0t/CPD10仓库铲车蓄电池48V440Ah 现货供应 D-440

产品名称	宝骊叉车1.0t/CPD10仓库铲车蓄电池48V440Ah 现货供应 D-440
公司名称	山东鹏畅新能源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:火炬/迅炬 型号:48V440Ah 产地:中国
公司地址	山东省济南市历下区工业南路
联系电话	1506660575 18801309060

产品详情

如何处理叉车铅酸蓄电池的异常高温造成叉车电池异常高温、发热、冒烟等情况，需要马上停止叉车运行，停止充电，必须进一步检测电池及车辆、充电机等各种可影响电池高温的原因，如果叉车电池持续的大电流放电，造成蓄电池温度高，电解液迅速挥发，

极板会烧毁，活性物质脱落，当然极板老化，使蓄电池的内阻增大，内阻在使用过程中产生大量的热量，也造成蓄电池高温，这种情况下存在潜在的安全隐患，一定要及时更换蓄电池；还有就是叉车线路板问题，大家都知

道，叉车依靠蓄电池作为驱动力，线路一旦出现故障，那么电池电流也会增大，造成高温也存在一定的可能，叉车司机要经常用手感受一下叉车电池的温度，叉车的铅酸蓄电池在充电或放电时，自身的温度zuihao不要超过35摄氏度。低温又会使蓄电池的容量减小，在50F°环境下，蓄电池要损失大约40%的容量。因此，电池室的温度必须集中控制。最高与最低的温度差应小于25-35°之间。叉车蓄电池在后期不使用的時候需要保存注意，避免急用叉车时候，电能不足，这种管式铅酸蓄电池，存在一定的自放电，对环境要求比较严格，保管时请注意温度不要超过-20 ~ +40 范围。必须使蓄电池在完全充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一部分容量，使用时请补充电。如果长期搁置不用时候，为弥补保管期间的自放电，请进行补充电。zuihao每月补充电能一次，在超过40C条件下保管时，对电池寿命有很坏影响，请避免！

