

南海狮山威纶触摸屏触摸无反应（快速维修）

产品名称	南海狮山威纶触摸屏触摸无反应（快速维修）
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	400.00/台
规格参数	项目:威纶触摸屏维修 品牌:WEINVIEW触摸屏维修 快速解决:威纶通触摸屏维修
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

南海狮山威纶触摸屏触摸无反应（快速维修）

威纶触摸屏触摸无反应维修：

1 故障现象：触摸屏无反应，电源指示灯亮，但是背光灯不亮。

分析：出现这种情况，一般是电源电路故障或者触摸屏控制卡故障。首先检查电源电压是否正常，如果电源电压正常，则是触摸屏控制卡故障；如果电源电压不正常，则是电源电路故障。

维修方法：如果是电源电路故障，需要检查电源电路中的元件是否损坏，并更换损坏的元件。如果是触摸屏控制卡故障，需要更换控制卡。

2 故障现象：触摸屏无反应，但是背光灯亮。

分析：出现这种情况，一般是触摸屏驱动线故障或者触摸屏控制卡故障。首先检查触摸屏驱动线是否接触良好，如果接触良好，则是触摸屏控制卡故障；如果接触不良，则可能是驱动线故障。

维修方法：如果是驱动线故障，需要更换驱动线。如果是触摸屏控制卡故障，需要更换控制卡。

3 故障现象：触摸屏无反应，背光灯不亮，但是电源指示灯亮。

分析：出现这种情况，一般是电源电路故障或者背光灯故障。首先检查背光灯是否接触不良或者损坏，如果背光灯正常，则是电源电路故障；如果背光灯不正常，则可能是背光灯故障。

维修触摸屏品牌：

顺德台达触摸屏维修、南海telemecanique触摸屏维修、三水施耐德触摸屏维修、高明eview触摸屏维修、
狮山西门子触摸屏维修、西樵ABB触摸屏维修、罗村白光触摸屏维修、陈村patlite触摸屏维修、北滘CON
TEC触摸屏维修、大良触摸屏维修、乐平M2I触摸屏维修、伦敦AUTOSPLICE触摸屏维修、容桂LAUER
触摸屏维修、大沥BECKHOFF触摸屏维修、里水Resotec触摸屏维修、丹灶LASKA触摸屏维修、龙江Cutler
Hammer触摸屏维修、乐从unitronics触摸屏维修、勒流SUTRON触摸屏、杏坛Eisenmann触摸屏维修、九
江UNIOP触摸屏维修、官窑spn触摸屏维修、桂城NESLAB RPC触摸屏维修、平洲STAHL触摸屏维修、三
山PILZ触摸屏维修、REDLION触摸屏维修、BEIJER触摸屏维修、hitachi触摸屏维修、koyo触摸屏维修、r
kc触摸屏维修、idec触摸屏维修、KOMATSU触摸屏维修、YAMATAKE触摸屏维修、moeller触摸屏维修
、keba触摸屏维修、博世力士乐触摸屏维修、AB触摸屏维修、三洋触摸屏维修、
富士触摸屏维修、海泰克触摸屏维修、三菱触摸屏维修、ESA触摸屏维修、欧姆龙触摸屏维修、profac
e触摸屏维修、B&R触摸屏维修、松下触摸屏维修、基恩士触摸屏维修、威纶通触摸屏维修、GARVENS
触摸屏维修、WEINVIEW触摸屏维修、power
panel触摸屏维修、MCGS触摸屏维修、昆仑通泰触摸屏维修

HAKKO白光触摸屏维修触摸屏维修常见故障：无法与电脑通讯，上电无显示，运行报警，触摸无反应，触控板破裂，触摸玻璃，上电黑屏，上电白屏等故障。触摸屏维修常见故障：按键损坏，电源板故障、高压板故障，液晶故障、主板坏、上电黑屏花屏、暗屏、触摸失灵，不能正常开机、触摸问题、按键问题、屏幕显示问题（屏碎、花屏、白屏、黑屏等）、通讯问题（触摸无反应、触摸反应慢等）、电源故障、主板问题、系统问题等

可维修的触摸屏品牌包括：Kinco/Eview/EasyView普洛菲斯、施耐德、威纶通、三菱、富士、白光、欧姆龙、台达、海泰克、西门子、松下等各种品牌。可维修故障包括：死机、黑屏、白屏、花屏、蓝屏，碎屏、触摸无反应、触摸偏移、个别区域不能触摸，主板内部短路上电烧保xian、主板烧坏、无法正常通讯等。威纶通触摸屏常修型号:威纶通MT6100[触摸屏维修](#)

威纶通MT6070触摸屏维修威纶通MT6056触摸屏维修 威纶通MT6050触摸屏维修威纶通MT6050i触摸屏维修 威纶通MT6056i触摸屏维修威纶通MT6070iH触摸屏维修 威纶通MT6070iH2触摸屏维修威纶通MT6100iV2触摸屏维修 威纶通MT6050iV2触摸屏维修威纶通MT6056i触摸屏维修 威纶通MT612TV2触摸屏维修威纶通MT606TV2触摸屏维修 威纶通MT608TV2触摸屏维修威纶通MT606CV2触摸屏维修 威纶通MT8104iH触摸屏维修威纶通MT8100iV2触摸屏维修 威纶通MT8080触摸屏维修威纶通MT8056触摸屏维修 威纶通MT505TV5触摸屏维修威纶通MT508TV5触摸屏维修 威纶通MT510TV5触摸屏维修威纶通MT8080T触摸屏维修 威纶通MT8104T触摸屏维修威纶通MT8121T触摸屏维修 威纶通MT8050iE触摸屏维修威纶通MT6071iE触摸屏维修 威纶通MT8071iE触摸屏维修威纶通MT8070iER触摸屏维修 威纶通MT8121iE触摸屏维修威纶通MT8150iE触摸屏维修 威纶通MT8101iE触摸屏维修威纶通MT8102iE触摸屏维修 威纶通MT8103iE触摸屏维修威纶通MT8070iH5触摸屏维修 威纶通MT6050iP触摸屏维修威纶通MT6070iH5触摸屏维修 威纶通cMT-iV5触摸屏维修威纶通cMT-SVR触摸屏维修 威纶通cMT-HD触摸屏维修威纶通cMT-iPC15触摸屏维修 威纶通eMT3070B触摸屏维修威纶通eMT3105P触摸屏维修 威纶通eMT3120A触摸屏维修威纶通eMT3150A触摸屏维修 威纶通MT8050iE触摸屏维修威纶通 MT6071iE触摸屏维修 威纶通TK6050ip触摸屏维修威纶通TK6070iP触摸屏维修 威纶通TK6070iQ触摸屏维修

维修方法：如果是电源电路故障，需要检查电源电路中的元件是否损坏，并更换损坏的元件。如果是背光灯故障，需要更换背光灯。