

# 夏普COB光源，COB光源支架，COB光源反光杯

产品名称	夏普COB光源，COB光源支架，COB光源反光杯
公司名称	深圳市光拓光电有限公司
价格	3.00/片
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头社区万利业工业区B栋2层
联系电话	86-075561140499 18675527145

## 产品详情

光拓光电仿夏普6w,7w,9w,10w,12w 陶瓷cob，比夏普光效高10%，价格便宜50%

产品型号：gt1215-3w 光通量：255-330lm 色温：2900-3100k/ 3900-4100k/  
6000-6500k 显色：>95 工作电源：9-12v / 300ma 保质/年：2年

光拓光电陶瓷cob封装led模组总共有10个系列（包括夏普cob光源，西铁城cob光源，普瑞cob光源），是国内最齐全的陶瓷cob光源尺寸，满足于室内照明和室外照明：1：gt1212系列 2：仿夏普gt1215系列 3：仿夏普gt2024系列 4：仿西铁城gt1414系列 5：仿西铁城gt20d15系列 6：仿西铁城gt1919系列 7：仿西铁城gt20d18系列 8：仿西铁城gt2828系列 9：仿西铁城gt3737系列 10：仿普瑞gt2325系列

相信陶瓷cob光源的死灯问题是很多业内人士都比较关注的吧！那么陶瓷cob光源死灯到底是什么原因引起的呢？

其实陶瓷cob光源死灯最常见的就只有以下几种原因：

一则是因为陶瓷cob光源是多颗芯片封装在陶瓷基板上的，然而灯具温度散热不够好的话，长期在高温下工作，表面胶体受热膨胀，内应力拉断金线，会导致死灯。

二则是安装运输过程中，外部力量挤压荧光面，引起断线，从而导致死灯。

正常情况下，厂家在出货前，对每颗光源都有严格的品检和测试，在没有以上因素时，是不会有死灯现象出现。

所以，我们希望各位在支持我们的工作的同时，也理解我们。让我们一同走向致富的道路！

更多详尽资讯信息请登录本公司网站：[www.stslight.com](http://www.stslight.com) 联系方式：肖生 13502849819  
qq1634996098 王小姐 18672014709 qq1184974703 刘生  
18664580796 qq2601698942 周生 13728958205 qq374159442