

# 西门子CPU315无法识别程序卡维修

产品名称	西门子CPU315无法识别程序卡维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	西门子:CPU通讯不上 CPU:CPU无显示 德国:西门子300CPU维修
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

## 产品详情

### 西门子CPU315无法识别程序卡维修

西门子CPU315维修，然后短接PTCP和PTCN两个端口，看还会不会跳，如果还会跳的话就是主板的问题。短接上电之后依然会跳，那说明主板有问题了 维修已经走了一大步，确定大概的故障位置了，现在主要就是检测这块主板了，不过别小看这一个板的检测。电机的额定输出功率可以不变；

- (2) 高压 高原使用时要采取防电晕措施；
- (3) 海拔高度对直流电机换向不利，要注意碳刷材料的选用。电机为什么不宜轻载运行？电机轻载运行时，
- (1) 电机 数低；
- (2) 电机效率低。会造成设备浪费，运行不经济。 西门子S7300模块，
- 一擎电气公司快速修复：西门子PLC200电源维修，西门子S7-300，200.400模块维修，西门子PLC维修，西门子PLC300模块维修 s7200扩展模块，西门子S7300模拟量维修，S7300数字量模块维修
- 1、400电源模块内部烧坏、冒烟、灯不亮、不能开机、BATTF灯亮、BAF灯亮、INTF灯亮、DC5V灯不亮、DC24V灯不亮、不能运行维修
- 2、CP模块、通讯模块、接口模块、网络模块  
SF灯亮、BUF灯亮、不能通讯、不能联网、RX/TX灯不亮、不通电维修
- 7、功能模块不通电、SF灯亮、不能通讯、不能连上编码器维修
- 3、200系列CPU模块不通讯、接错电烧坏、故障灯亮、SF/DIAG灯亮、不通电、不启动、不运行、点无

输入、点无输出、灯闪烁维修。

4、CPU315系列CPU模块MPI不通讯、DP不通讯、接错电烧坏、SF灯亮、不通电、不启动、BF灯亮、DC 5V灯不亮、BATF灯亮维修、RUN灯不亮、FR 亮、灯闪烁维修。

5、CPU315数字量输入模块点无输入、输入灯不亮、输入端不能控制、继电器坏更换、保险烧毁维