

硅PU球场场地弹性不佳

产品名称	硅PU球场场地弹性不佳
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 硅PU球场:3mm至8mm 硅PU篮球场:硅PU塑胶球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

硅PU球场场地弹性不佳

- 1、弹性层施工层数不够，一般至少要施工三层弹性料且至少要有一层粗颗粒弹性料才有弹性效果；
- 2、弹性层粗细分配不合理，粗颗粒弹性料和细颗粒弹性料的层数搭配不合理，一般建议如下搭配：三层弹性层：2层粗1层细/1层粗2层细、四层弹性层：2层粗2层细、五层弹性层：2层粗3层细；
- 3、为追求厚度，少使用弹性层，在弹性料中加入石英砂；
- 4、弹性层完成后，其上的密封层做的太厚，也会影响弹性；
- 5、胶粒的质量不好也会影响弹性的。