

# 合力叉车2.5T叉车48V 600AH/700AH 牵引电池

产品名称	合力叉车2.5T叉车48V 600AH/700AH 牵引电池
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

## 产品详情

合力叉车蓄电池40-4PZS480H叉车蓄电池组火炬牌蓄电池。淄博天炬蓄电池销售有限公司位于山东省淄博市，公司是淄博火炬能源有限责任公司山东地区授权代理商。主要销售淄博火炬能源有限责任公司生产的火炬牌牵引叉车蓄电池、火炬固定蓄电池、火炬矿用防爆蓄电池、火炬电动观光车蓄电池、各种平板车堆高车蓄电池，蓄电池充电机，蓄电池电源箱，各种蓄电池连接线、插接器等，产品类型，规格有欧洲DIN标准的适配欧洲系列叉车，也有英国BS标准的适配美国、日本、英国、韩国等国产叉车。淄博叉车蓄电池、电动叉车蓄电池现已成为国内资、合资及部分国产叉车生产厂（如北京现代、台励福、玉柴、上海龙工、TCM、杭叉、合力等）的主配套商，同时在售后市场上也为所有品牌的叉车更换过蓄电池。随着各研发部门在积极研发节能环保产品。在工业市场，工业设备车辆中，电动叉车凭借着操控便捷，维护简单，安静，无污染等特性迅速的在占领了一定的市场。电动叉车非常适合在室内作业使用。目前市面上的电动叉车大部分都使用的蓄电池，旨在其价格便宜。有用户问到小编，叉车蓄电池容量下降很快是什么原因？

1、叉车电瓶出厂后到达用户外来能及时安装使用，造成长期贮存，长期贮存势必造成自放电会引起容量的不足。因为蓄电池长期存放是不正确的，要隔一段时间充一次电。

2、叉车电瓶正极板腐蚀，变形引起容量不足。

叉车电瓶正极板是影响该电池工作寿命的主要因素。叉车电瓶充放电循环的容量，尤其是深循下的容量下降与正极板质量偏差密切