

## 5千瓦柴油发电机方便携带

产品名称	5千瓦柴油发电机方便携带
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO6800ET-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

## 产品详情

5千瓦柴油发电机方便携带在运行过程中突然停止。这种故障一般是由于供油系统堵塞或漏气造成的。

问题原因：

- 1、油路或进油过滤器堵塞。
- 2、柴油滤芯堵塞。
- 3、油路中有空气或油路接口松动，造成漏油。
- 4、空气滤清器部分堵塞，导致柴油发电机进气不足。
- 5、输油泵故障。
- 6、喷油泵卡在不供油的位置。
- 7、喷油器喷油孔堵塞或针阀卡在不供油的位置。

5千瓦柴油发电机方便携带参数如下；

型号：TO6800ET-J

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：箱体式

.....

整机参数

噪音db/7m：75

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）950\*550\*650

净重(kg)：160/175

5千瓦柴油发电机方便携带应能在收到自控或遥控器的启动命令后自动启动。  
当柴油发电机组第三次无法自动启动时，应发出启动失败信号；  
当提供备份单元时，程序启动系统应能够自动将启动命令传输到另一个备份单元。

使用静音柴油发电机时，可以通过以下几点来节省燃油。

1、提高柴油发电机组冷却水温度。

提高水温使柴油燃烧更完全，机油的粘度会更小，可以减少运动阻力，达到节油的效果。

2、保持较好的供油角度。

如果供油角度偏移，则供油时间来不及，油耗会明显增加。

3、保证机器不漏油。

柴油发电机组输油管道经常因结合面不平整、垫片变形或表面损坏而出现泄漏。  
解决办法是在垫片上涂上气门漆并在玻璃板上磨平，然后对准油管接头。  
加装柴油回收装置，用塑料管将油嘴上的回油管与空心螺钉连接，让回油流入油箱。

4、使用前将油净化。

过一半的柴油发电机故障源于供油系统。  
处理方法是将购买的柴油静置2-4天再使用，可沉淀98%的杂质。  
如果现在买现用的话，可以在油箱加油过滤器处垫两层丝布或者卫生纸。

