

直流调速器维修过10年西门子6RA8081通讯故障 励磁故障维修

产品名称	直流调速器维修过10年西门子6RA8081通讯故障 励磁故障维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	西门子:西门子直流调速器维修 6RA80:直流调速器专业维修公司 德国:专业调速器维修公司
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

直流调速器维修过10年西门子6RA8081通讯故障 励磁故障维修

主要原因有几种，电机不匹配、电揽对地、母线接触不实。

2) 显示电压底，看R006显示电压，电压差太多，原因有下几种，装置内靠近保险出来的检测电路中有 N 个电阻，作用是降电压比的，如果有烧毁的显示就会变低，我就遇到过几次，那几个电阻被腐蚀坏了（环境太潮，且含碱），电阻坏的越多显示电压越低

3) CUVC板坏

4) 母线电压P071标定的太高 5)报警F002

- - - 故障意思：母线欠电压。还有一个可能我碰到两次都是分压板坏了(在CUVC下面的那块小板子)
三)

F006 报警意思：母线过电压

1) 停车太快，造成电机处于发电状态，倒置母线电压过高。可试当延长斜坡下降时间 P464
如果还不能解决，应该在母线上加制动电阻

2) 母线电压P071标定的太低 四) F011 报警意思：过电流

1) 编码器信号不好，或丢转

2) 主板上有一取样电阻烧，拆到既可，不影响。我试过好几次成功过两次

3) 变频器输出是否短路或有接地故障

4) 负载处于过载状态

5) 电机与变频器是否匹配

6) 是否动态要求过高

直流调速器维修过10年西门子6RA8081通讯故障 励磁故障维修