

硅PU球场裂纹如何处理

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 硅PU球场裂纹如何处理 |
| 公司名称 | 湖北盛立体育科技有限公司 |
| 价格 | 60.00/平方米 |
| 规格参数 | 盛立体育:硅PU篮球场 硅PU球场材料厂家:硅PU球场包工包料价格 硅PU球场价格:新国标硅PU球场施工 |
| 公司地址 | 武汉东湖新技术开发区高新二路388号 |
| 联系电话 | 18502762755 18571806155 |

产品详情

沥青根底则不需求防水低涂，但倡议做沥青密封层，用白乳液、水泥、石英砂按1:1:1.5的比例均匀搅拌后，刮在沥青表面即可，干固后即可施工。因可能导致材料不固化而返工，尽量不能用外购稀释剂，如运用必需做试样后运用。

为防止硅PU分层，须坚持硅PU完全固化，无灰尘，才干施工第二遍。弹性层施工终了应在24小时内上面漆，防止弹性层氧化后影响面漆效果，形成脱皮。

我们应该请求施工人员及时做好硅PU球场缝隙的修补工作。硅pu球场的温度缝不只是善后的修补工作，切割的时分更应该特别留意。新水泥根底浇筑后必需切割合理温度伸缩缝，缝深不少于20mm,以保证基热胀冷缩能集中在温度缝中变化，不招致根底其它中央开裂。

待根底固化后，用专用填缝胶涂刷于温度缝两侧，再把可紧缩泡棉轻挤满温度缝(减少根底热胀冷缩对填缝资料挤压变形而影响外表效果)，显露基面局部用手提磨机打磨至与基面平整，再用填缝胶涂刷于温度缝外表，宽为80~100mm,厚度为1.5mm,需分二道涂刷，铺设较薄场地(<3mm厚)，须把温度缝两边基面(各40~50mm)磨低1.5~2.0mm后停止填缝处置。

硅PU球场裂纹处置办法普通硅PU球场施工完成之后，虽然硅PU球场材料有很好的防晒耐磨的优点，但是暴露在室外状况之下，难免会呈现缝隙。