

宿迁电池片卧式推拉力试验机 江苏易腾检测仪器公司

产品名称	宿迁电池片卧式推拉力试验机 江苏易腾检测仪器公司
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

产品详情

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

拉力试验机的机器保养：定期检查钳口部位的螺钉，如发现松动，宿迁电池片卧式推拉力试验机，及时拧紧；镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁，定期涂一层薄的MoS₂（二硫化钼）润滑脂；定期检查链轮的传动情况，如发现松动，请将张紧轮重新张紧。

拉力试验机测试步骤：

- 1、将拉力试验机作水平调整，电池片卧式推拉力试验机生产厂家，使之呈水平状态
- 2、确认电源是否符合规定要求拉力试验机
- 3、打开控制面板之电源开关，此时各按钮、指示灯亮及各控制电器处于通电状态
- 4、根据夹具正确装置试件
- 5、调整上、下行程设定环至所需之范围上下限位置及选择适当的测试速度
- 6、按启下降或上升按钮，使中联板下降或上升
- 7、开始测试，电池片卧式推拉力试验机厂家，此时显示器开始显示出纸张试件拉力数值
- 8、直到试件断裂或破坏时，荷重保持zui小值

9、记录数值

10、取下断裂或破坏的试件

11、依上述方法夹持试件及显示器数值归零后即可再测试

橡胶拉力试验机位移异常：检查橡胶拉力试验机放大器单元，检测主板电路。

排除了位移传感器的故障后，电池片卧式推拉力试验机价格，再检查放大器单元是不是正常。先断开放大器单元的输出信号.拆除输出接线，再通过工作站给放大器单元加一个直流输入信号，并测量放大器单元的输出情况，重复几次后，测量到的放大器单元的输出信号成线性变化趋势，以判定放大器单元正常。

宿迁电池片卧式推拉力试验机-江苏易腾检测仪器公司由江苏易腾检测仪器有限公司提供。江苏易腾检测仪器有限公司是从事“步入式高低温试验室,快速温变试验箱,冷热冲击试验箱”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭先生。