



使用方法:1.

将直径为0.7mm左右的胶条从胶枪尾插入枪管内，插上电源预热5-8分钟后，扣动扳机即能挤出熔胶。2. 在使用过程中，用不完一根胶条，禁止将胶条取出，下次使用时可插上电源预热5分钟后再接使用。

注意事项:1.本产品为高温型胶枪，如果用户使用了尺寸或者类型不符的胶条，可能导致溶胶回流而损坏胶枪。2.工作时溶胶枪的喷咀和熔化的胶条温度较高，人体切勿触摸，禁止在又易燃易爆的场合中使用。3.胶枪工作时，不能举高胶枪，枪嘴不能朝上，如果连续15分钟不打胶，请切断电源，以免胶条往后熔化造成倒胶而损坏胶枪。4.由于胶枪内加装了耐用材料，首次使用时可能会出现冒烟现象，胶枪在使用30分钟后，烟气自动消除。5.应经常保持枪尾滑块的清洁，以保证胶条能够顺畅送入枪管内，禁止将胶枪里的胶条从胶枪尾部拔出。6.胶枪不用时应放置在通风干燥的地方，禁止放在潮湿或有水的地方，禁止放在小孩或儿童能拿到的地方；7.本工具在不使用的时候必须放在它的支架上！！