

# 大浪水泵控制柜维修改造

产品名称	大浪水泵控制柜维修改造
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	格兰富:55KW 东方:22KW 威乐:37KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

## 产品详情

本文将以大浪水泵控制柜维修改造为主题，旨在全面探讨供水泵站维修改造的相关内容，并引导客户购买。价格标为168.00元/台。以下将从多个方面描述该产品的特点和优势。

，我们将介绍该产品的参数名称及其对应的参数值。该控制柜适用于南方、东方、凯泉、格兰富、威乐和连城等品牌的供水泵站。不同品牌的供水泵站在功率方面有所差异，可选定适合需求的功率。例如，37KW适合中小型供水系统的泵站，22KW和11KW适合中小型建筑的泵站，55KW适合大型供水系统的泵站，而37KW和75KW适用于需要更大流量和更高压力的泵站。

，我们将关注该产品的性能和功能。大浪水泵控制柜经过维修改造后，具有稳定可靠的性能。其高效率的控制系统为用户提供jingque的控制和监测功能，使其能够适应不同的工作环境和工况。此外，该控制柜还具备过载保护、短路保护、欠压保护、过压保护以及故障自动排除等功能，保障了设备的安全稳定运行。

除了性能和功能，该产品还具备高度的可扩展性和灵活性。其模块化设计使得各个组件可以根据需要灵活组合和更换，便于日后的维修和升级。此外，大浪水泵控制柜的外壳采用高品质材料制作，具有防尘、防水和耐腐蚀的特性，适用于各种恶劣环境。

在操作和维护方面，该产品也考虑了用户的使用便利性。控制柜配备了用户友好的界面和操作面板，使得用户可以方便地对设备进行监控和控制。此外，控制柜内部的布线和连接采用标准化设计，使得维护人员可以更快速、准确地进行故障排除和维修。

需要特别提醒的是，在使用和安装该产品时，用户应按照其所在地区的相关电气规范进行操作，并注意安全事项。，为了保证产品的正常运行和寿命，定期的维护和检查也是必不可少的。

，大浪水泵控制柜经过维修改造后，能够满足供水泵站维修改造的需求。其稳定可靠的性能、高度的可扩展性和灵活性以及用户友好的操作界面都是其优势所在。价格为168.00元/台，适合各种规模的泵站使用。

对于更多关于供水泵站维修改造的详细信息和购买咨询，请联络我们的销售团队。

**轴承过热** 运行时，如果轴承烫手，应从以下几方面排查原因并进行处理：1)润滑油量不足，或油循环不良；2)润滑油质量差，杂质使轴承锈蚀、磨损和转动不灵活；3)轴承磨损严重；4)泵与电机不同心；5)轴承内圈与泵轴轴颈配合太松或太紧；6)用皮带传动时皮带太紧；7)受轴向推力太大，应逐一叶轮上的平衡孔的疏通。

**泵耗用功率过大** 泵运行过程若出现电流表读数超常、电机发热，则有可能是泵超功率运行，可能的原因：1)泵内转动部份发生磨擦，如叶轮与密封环、叶轮与壳体；2)泵转速过高；3)输送液体的比重或粘度超过设计值；4)填料压得过紧或填料函体内不进水；5)轴承磨损或损坏；6)轴弯曲或轴线偏移；7)泵运行偏离设计点在大流量下运行。