

佛山三水哪里可以报考焊工证？佛山三水焊工证靠谱培训考证机构

产品名称	佛山三水哪里可以报考焊工证？佛山三水焊工证靠谱培训考证机构
公司名称	佛山市全卓技术服务有限公司
价格	500.00/件
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区陈村镇赤花居委会广隆工业园兴业4路顺联机械城第1栋二层A01号（住所申报）（注册地址）
联系电话	18054261664

产品详情

佛山三水哪里可以报考焊工证？佛山三水焊工证靠谱培训考证机构

全卓职业教育位于广东佛山，面向广州，佛山，东莞，深圳，惠州等区域招生，师资力量雄厚，创办历史久，服务周到，收费公道，只收取一次费用，不会二次消费也不存在隐形消费。

熔化焊与热切割劳动防护用品的选用：

选择劳动防护用品：防护面罩、滤光片、护目镜、防尘口罩或防毒面具、噪声防护用品、防护工作服、焊工手套、工作鞋及鞋盖、安全帽、安全带等。

焊条电弧焊安全操作技术

一、焊前准备：劳动用品穿戴正确：对电源线、二次线的绝缘及防护、焊机的外壳保护接地、工作台的保护接地、焊机裸露导电部位的防护焊前检查。

二、焊接安全操作：

1、规范操作，接通电源开关

2、按照焊接安全操作规程进行操作，焊件放置平稳，牢固，特殊环境施焊采取措施，施焊作业熟练，规范等。

3、焊缝美观，尺寸符合要求，焊缝无夹渣，气孔，咬边，变形严重等缺陷。

三、焊后场地清理：

检查场地，灭绝火种，切断电源，将焊件，工机具、剩余焊材拜访在指定地点，清理环境卫生等

四、否定性说明：

- 1、未穿戴防护手套或者焊工防护鞋，不准继续操作，终止项目；
- 2、焊接必须是原始状态，焊缝存在修补、燃烧、焊缝未完成、裂纹、未熔合等缺陷，项目无效。