

咸阳出租200KW静音发电机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 咸阳出租200KW静音发电机 |
| 公司名称 | 山东斯迈尔机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 功率范围:50KW-10000KW 站点分布:全国各地均有站点 |
| 公司地址 | 山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址） |
| 联系电话 | 15165839625 |

产品详情

原因：A) 启动马达驱动发动机转速太低B) 发动机的驱动装置与发动机啮合C) 错误使用冷启动装置D) 预热不足E) 燃油滤清器阻塞F) 燃油系统中有空气G) 吸油管路阻塞H) 进气系统阻塞I) 燃油中有水J) 使用错误类型或牌号的燃油K) 喷油器故障或喷油器型号不对L) 喷油器进、回油管接头松动M) 输油泵故障N) 喷油泵故障O) 供油定时不对P) 配气正时不对Q) 压缩压力低R) 燃油关闭阀阻塞S) 排气管阻塞处理方法A) 见“不能盘动发动机或盘车转速过低” B) 脱开发动机驱动装置C) 查看用户手册如何操作冷启动系统D) 查看用户手册/检查半自动保险管，如果需要则按下按钮复位，检查电线、联锁按钮和预热继电器。如果需要更换预热元件，与经授权人员联系E) 更换燃油滤清器F) 排出燃油滤清器G) 清理管路H) 清理进气管路I) 更换燃油，加装油水分离器J) 用一个临时油箱开动发动机来判别K) 进行压力试验/调整或更换喷油器L) 拧紧管接头M) 检查/修理输油泵，如果必要则更换N) 请油泵代理商检查喷油泵O) 查看喷油泵数据并调整P) 调整至规定数据Q) 见“压缩压力低” R) 见“燃油关闭阀可能出现的故障” S) 检查排气管是否阻塞