

# 急冷塔设备厂家，急冷塔生产厂家，急冷塔制造厂家，菏泽花王容器

产品名称	急冷塔设备厂家，急冷塔生产厂家，急冷塔制造厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

急冷塔设备厂家，急冷塔生产厂家，急冷塔制造厂家，菏泽花王容器或生产甲、乙类物质的工艺系统设计，应符合下列规定：

1 宜采用密闭设备；当不具备密闭条件时，应采取有效的安全环保措施。

2 对于间歇操作且存在易燃易爆危险的工艺系统宜采取氮气保护措施。

5.1.2 顶部可能存在空气时，急冷塔设备厂家，急冷塔生产厂家，急冷塔制造厂家，菏泽花王容器可燃液体容器或储罐的进料管道应从容器或储罐下部接入；若必须从上部接入，宜延伸至距容器或储罐底200mm处。

5.1.3 对于忌水物质的反应或储存设备，应采取防止该类物质与水接触的安全措施。

5.1.4 可能被点燃引爆的可燃粉尘（粒）采用气力输送时，输送气体应采用氮气、急冷塔设备厂家，急冷塔生产厂家，急冷塔制造厂家，菏泽花王容器惰性气体或充入这些气体的空气，其氧气浓度应根据可燃粉尘（粒）的氧浓度（LOC）确定，并应符合下列规定：

1 具有氧气浓度连续监控和安全连锁的场合，当LOC不小于5%（体积）时，急冷塔设备厂家，急冷塔生产厂家，急冷塔制造厂家，菏泽花王容器安全余量不应小于2%（体积）；当LOC小于5%（体积）时，氧气浓度不应大于LOC的60%。

2 无氧气浓度连续监控和安全连锁的场合，当LOC不小于7.5%（体积）时，安全余量不应小于4.5%（体积）；当LOC小于7.5%（体积）时，氧气浓度不应大于LOC的40%。

5.1.5 采用热氧化炉等废气处理设施处理含挥发性有机物的废气时，应设置燃烧室高温连锁保护系统和燃

烧室超压泄爆装置，宜设置进气浓度监控与高浓度联锁系统、急冷塔设备厂家，急冷塔生产厂家，急冷塔制造厂家，菏泽花王容器废气管路阻火器和泄爆装置。