

## 25T开式可倾压力机 抚州冲床价格 冲床 华源机械.

产品名称	25T开式可倾压力机 抚州冲床价格 冲床 华源机械.
公司名称	马鞍山市华源机械厂
价格	13888.00/台
规格参数	类型:普通冲床 品牌:uahuany/华源 动力类型:电动
公司地址	博望区博望镇滨湖路
联系电话	15955550909

## 产品详情

25t开式可倾压力机，抚州冲床价格，冲床厂家-华源机械

电源：380v ± 5%；额定功率：3kw;控制轴数：2个（x、y）；设备重量：1.2吨；主要电气元件：开关电源、继电器、传感器、接触器等全部采用进口件；送料床身：铸造回火处理，不会变形；宽导轨结构，更好的保证了稳定性；

规格型号	公称力(kn)	公称行程(mm)	滑块行程(mm)	行程次数(次/分)	装模高度(mm)	装模调节量(mm)	滑块中心至机身距离(mm)	工作台尺寸(mm)	最大可倾角(°)	模柄孔尺寸(mm)	工作台厚度(mm)	工作台板孔尺寸(mm)	电机功率(kw)	机身两立柱间距(mm)	外形尺寸(mm)	整机重量(kg)
23-10	100	2	50	140	150	40	130	前后230左右370	20	30	30	95	1.5	190	880 × 560 × 1550	400
23-16	160	2	60	140	170	40	180	前后280左右470	30	35	40	120	1.5	210	1000 × 650 × 1720	860
23-25	250	2.5	70	70	200	40	180	前后320左右500	15	40	50	130	2.2	210	1100 × 800 × 2000	1310
23-40	400	4	100	50	230	60	230	前	20	40	75	153	3	280	1400 × 2500	2500

0								后38 0左 右63 0				0				00 × 1000 × 23 00	
23-6 3	630	4	100	50	280	80	260	前 后45 0左 右69 0	20	60	80	15	4	310	17	3800	00 × 1200 × 25 50
23-8 0	800	5	115	45	240	100	260	前后 460 左右 750	20	60	95	15	7.5	320	20	4520	00 × 1300 × 26 50
23-1 00	1000	7	130	45	240	100	320	前后 520 左右 810	20	60	90	15	7.5	370	19	6100	50 × 1400 × 27 50
	1000	7	130	45	280	100	320	前后 650 左右 1020	15	70	105	16	11	385	21	9000	50 × 1550 × 32 70
23-1 25	1250	8	140	35	280	90	320	前后 650 左右 1020	15	70	105	16	11	385	21	9500	50 × 1550 × 32 70
23-1 60	1600	8	160	54	300	100	370	前后 750 左右 1120	15	80	120	20	15	400	22	13000	00 × 1300 × 31 00

- 1.机身采用可倾式铸造结构，倾斜时便于冲压件或废料从模具上滑下，采用刚性转键离合器，具有单次和连续操作规范，使用带式制动器，滑块装有压塌保险器，超时保险器被压塌，从而保证整机不受损坏。
- 2.本机具有通用性强、精度高、性能可靠、便于操作等优点。

### 华源压力机的机械维护工作

华源压力机在平日使用时，应该注意其维护保养。否则很容易损坏。其实这种维护保养很简单，只需要日常多细心一点就能做到。下面介绍一下维护保养应该注意的几点问题：

- (1)、在维修过程中注意安全，确保正确进行锁紧/打开流程以保证维修人员的安全，确保在对进行制动器维护工作之前将套筒置于行程的最底部。如果这样做了，就无需再锁住套筒了。
- (2)、让压力机操作员加入到维护过程中来，使压力机操作员加入到维护压力机的过程中来能使他们在出

现问题时随时提醒维护或管理人员。他们每天都进行压力机的操作，因而能够更容易听到或看到问题的征兆。正如每天驾驶同一部汽车，就能在第一时间注意到异常的声响，这对于操作员来说也一样。

(3)、车间环境控制，一台干净的压力机能使操作者或维护人员在问题发生时就能很快发现。比如漏油，漏气，断裂等等，如果压力机是清洁的，那么很简单就能找出其位置。

(4)、将电气方面的工作留给相关的专业人员解决，只有有资质的电气技术人员才能进行压力机的电气线路维护，但是你依然可以检查压力机控制面板上的灯泡是否正常，每一班都要确保灯泡在工作，并正确显示压力机所进行的各种操作状况。

(5)、确保压力机处于平衡位置，得到精密平衡的压力机能够更好地工作，因而最好每年进行一次检查。气动系统担负着气动制动器和平衡系统的运转，需要检查是否存在气体泄漏，因为部恰当的气压会影响制动器及平衡系统的性能，而他们控制着压力机的停止时间，一旦出现问题将会使操作者和设备陷入危险。此外，所有的气动系统都有调节器，润滑器和储水器。在气体管线中积累的水，应该每天排除。

(6)、及时更换润滑油和滤网，对压力机润滑系统不适当的维护也是发生压力机停机的主要原因之一，出于一些原因，许多压力机操作员在对配有带滤网的循环油料系统操作时不定期更换滤网。应该确保在更换油料的同时更换滤网，平时也需经常更换。

(7)、机械压力机维护的关键，对于一项机械压力机日常维护项目来说，哪方面是最重要的呢？答案是操作员。所有的压力机维护及问题查找到开始于操作员，操作员经常能够很早地发现压力机的问题，防止对压力机部件产生的重大，持续破坏。操作员能够通过注意压力机发出的奇怪声响；不正常的温升，烟雾，某些部分出现的碎屑或金属颗粒；以及泄漏的管线发现其问题。每天操作员应该自问一些问题，通过检查后记录回答，从而保持长期的维护记录。注重维修保养的机械，使用寿命一定比不保养的长很多，能节省很多一部分财力，不妨一起学习一下吧！

25t开式可倾压力机，抚州冲床价格，冲床厂家-华源机械

"25T开式可倾压力机 抚州冲床价格 冲床厂家 华源机械."的动力类型为电动，模柄孔尺寸是15\*40 ( mm\*mm)，作用对象材质为金属，喉口深度是190 (mm)，行程次数为70，公称压力是250 (kn)，加工定制为是，是否库存是是，类型为普通冲床，型号是25，控制形式为人工，适用行业是通用，主电机功率为2.2 (kw)，布局形式是立式，适用范围为通用，产品类型是二手，品牌为uaHuanY/华源，滑块行程是70 (mm)