

广东省西门子变频器维修|佛山西门子变频器维修|中山ABB变频器维修

产品名称	广东省西门子变频器维修 佛山西门子变频器维修 中山ABB变频器维修
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

广东省西门子变频器维修|佛山西门子变频器维修|中山ABB变频器维修故障现象 西门子变频器在使用过程中，经常会出现四条横杠(----)这样的故障现象，西门子变频器的操作面板不能显示出正常的数据，也显示不出故障码提示，西门子变频器不能拖动电机运行。出现这种故障因得不到任何故障方面的信息提示，对于初学变频器维修或对其工作原理不熟悉的人们来说，不太容易进行检修，会有种无从下手的感觉!就以西门子变频器出四条横杠的故障维修思路、维修方法、维修步骤等简要进行讲解。原因分析 西门子变频器出四条横杠故障现象的原因分析。变频器的操作面板能出现四条横杠，至少可以西门子变频器开关电源部分基本是正常的，就不需要在开关电源这一块下大功夫去检查了;根据操作面板不能显示出正常数据来看，故障出在主控制板、I/O接口板、操作面板或接插件有问题这几方面的原因所致居多，应重点逐个检查主控制板、I/O接口板、操作面板或接插件这几部分。天拓四方为西门子*维修中心，有专业的人才团队和维修设备,专业西门子变频器维修，触摸屏维修，plc维修等业务。2016年，西门子正式将A—F尺寸的G120_PM240、G120C以及MM4的保内维修服务直接派发给*ESP服务合作伙伴。自此，陕西、河南、甘肃以及宁夏地区的客户将享受由天拓四方提供的本地专业化服务。维修步骤 西门子变频器出四条横杠故障现象的维修思路和维修步骤。西门子变频器生产厂家设计时将各个部分分开单独制作成了各个模块，这对于变频器维修人员提供了很大的便利，我们可以利用这种便利来进行故障检查。方法是用好的单元模块代替坏的单元模块，如果好的单元模块装到发生故障的西门子变频上，变频器恢复了正常说明被代换的模块存在故障，在针对发生故障的单元模块维修，就可以省略一些故障判断过程。如果将好的单元模块装到发生故障的西门子变频上，变频器还是不能正常工作，说明被代换的模块*，应继续检查其他可疑部分。