

西门子6SE7026机器运行报警F029维修当天解决故障

产品名称	西门子6SE7026机器运行报警F029维修当天解决故障
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	西门子:变频器不启动故障维修 6SE70:西门子专业变频器维修中心 德国:6SE70变频器报警指导
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子6SE7026机器运行报警F029维修当天解决故障

西门子6SE70伺服驱动器报F029（当天之内解决）故障处理；西门子6SE70伺服变频器维修,西门子6SE70伺服驱动器维修,运转速度不稳定维修,可控硅烧维修,装置无显示维修,运转速度不连贯维修,高速不稳定维修,低速不稳定维修,启动合闸跳保险维修,运转不出力维修,报励磁故障维修,优化修,启动报代码故障维修,炸机维修,电源板坏维修,速度不可控维修,超速维修,带负载报故障维修,冷却风机坏维修,散热风扇坏维修,直流调速销售,励磁板销售,电源板销售,可控硅销售,晶闸管销售,熔断器销售,主板销售,面板销售,扩展板销售, CBP2板销售, 通讯板销售, 脉冲触发板控制板维修等等。

1、过电压保护产生过电压的原因及处理方法：

电源电压太高

降速时间太短

降速过程中，再生制动的放电单元工作不理想，来不及放电，请增加外接制动电阻和制动单元

请检查放电回路有没有发生故障，实际并不放电；对于小功率的变频器很有放电电阻损坏

西门子6SE70整流单元报警故障F029可能的故障原因有以下几点

- 1、电压测量传感系统被损坏；
- 2、功率部分开关管损坏（导致管子不能正常关断）；
- 3、或者CUVC控制板损坏；
- 4、检查装置内部的直流电容，确定是否母线有问题；
- 5、检查更换电源板。