

# 振平鑫龙大型球磨机 小型球磨机 河南球磨机 球磨机

产品名称	振平鑫龙大型球磨机 小型球磨机 河南球磨机 球磨机
公司名称	郑州振平鑫龙机械制造有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:振平鑫龙 排矿方式:溢流型 型号: 1830 × 3000
公司地址	荥阳市汜水镇清静沟村
联系电话	86-037164969066

## 产品详情

**球磨机工作原理：**该球磨机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。

**球磨机结构特点：**本机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。

**注：**根据物料及排矿方式，可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。

### 球磨机技术参数

规格型号	筒体转速 (r/min)	装球量(t)	进料粒度 (mm)	出料粒度 (mm)	产量	电机功率 (kw)	重量(t)
					(t/h)		
900 × 1800	36 ~ 38	1.5	20	0.075-0.89	0.65-2	18.5	4.6
900 × 3000	36	2.7	20	0.075-0.89	1.1-3.5	22	5.6
1200 × 2400	36	3	25	0.075-0.6	1.5-4.8	30	12
1200 × 3000	36	3.5	25	0.074-0.4	1.6-5	37	12.8

00							
1200 × 45 00	32.4	5	25	0.074-0.4	1.6-5.8	55	13.8
1500 × 30 00	29.7	7.5	25	0.074-0.4	2-5	75	15.6
1500 × 45 00	27	11	25	0.074-0.4	3-6	110	21
1500 × 57 00	28	12	25	0.074-0.4	3.5-6	130	24.7
1830 × 30 00	25.4	11	25	0.074-0.4	4-10	130	28
1830 × 45 00	25.4	15	25	0.074-0.4	4.5-12	155	32
1830 × 64 00	24.1	21	25	0.074-0.4	6.5-15	210	34
1830 × 70 00	24.1	23	25	0.074-0.4	7.5-17	245	36
2100 × 30 00	23.7	15	25	0.074-0.4	6.5-36	155	34
2100 × 45 00	23.7	24	25	0.074-0.4	8-43	245	42
2100 × 70 00	23.7	26	25	0.074-0.4	8-48	280	50
2200 × 45 00	21.5	27	25	0.074-0.4	9-45	280	48.5
2200 × 65 00	21.7	35	25	0.074-0.4	14-26	380	52.8
2200 × 70 00	21.7	35	25	0.074-0.4	15-28	380	54
2200 × 75 00	21.7	35	25	0.074-0.4	15-30	380	56
2400 × 30 00	21	23	25	0.074-0.4	7-50	245	54
2400 × 45 00	21	30	25	0.074-0.4	8.5-60	320	65
2700 × 40 00	20.7	40	25	0.074-0.4	12-80	400	94
2700 × 45 00	20.7	48	25	0.074-0.4	12-90	430	102
3200 × 45	18	65	25	0.074-0.4	按工艺条	800	137

我公司可为客户设计各种选矿流程，可提供球磨机图纸。

对球磨机的维护和检修是一项经常性的工作，维修工作的好坏直接影响球磨机的运转率和使用寿命，那么在使用过程中如何正确的维护和检修，下面给予介绍：1)所有润滑油在磨机投入连续运转一个月时应全部放出，彻底清洗，更换新油。以后结合中修约每6个月换油一次。2)、各润滑点润滑情况和油面高度至少每4小时检查一次。3)磨机运转时，主轴承润滑油的温升不超过55℃。4)磨机正常运转时，传动轴承和减速机的温升不超过55℃，最高不超过60℃。5)大、小齿轮传动平稳，无异常噪音。必要时应及时调整间隙。6)球磨机运转平稳，无强烈震动。7)电机电流应无异常波动。8)各连接紧固件无松动，结合面无漏油、五漏税水、无漏矿现象。9)钢球依磨损情况及时添加。10)如果发现不正常情况应立即停磨检修。11)磨机衬板被磨损70%或有70mm长的裂纹时应更换。12)衬板螺栓有损坏造成衬板松动时应更换。13)主轴承严重磨损时应更换。14)格子式球磨机的篦子板磨损到不能再焊补时应更换。15)大齿轮齿面磨损到一定程度后可翻面继续使用。16)小齿轮严重磨损应更换。17)进出料螺旋磨损时应及时焊补，磨损至无法焊补时应更换。18)地脚螺栓松动或损坏应及时修复。对球磨机的维修时一项经常性的工作，维修工作的好坏直接影响球磨机的运转率和使用寿命。为了及时发现缺陷病消除隐患，以保证其磨机正常运转，除了日常的维护外，还需要定期停磨，（建议每月一次）对重要部件如中空轴、主轴承、筒体、减速机、大小齿轮等作认真检查，作详细记录。按照缺陷情况分轻重缓急作适当处理和安排中修及大修计划。

"【振平鑫龙】大型球磨机 小型球磨机 河南球磨机 球磨机厂家直销"的是否提供加工定制为是，品牌是振平鑫龙，排矿方式为溢流型，型号是 1830 × 3000，适用物料为水泥，耐火材料，化工，应用领域是选矿球磨机，筒体转速为25.4（r/min），装球量是11（t），给料粒度为 25（mm），出料粒度是0.074-0.4（mm），产量为4-10（t/h），电机功率是130（KW），重量为28（kg），结构形式是卧式，球磨机长度为中长磨机，磨矿方式是干式