

# 西乡恒压供水设备维修

产品名称	西乡恒压供水设备维修
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	南方:37KW 凯泉:11KW 威乐:37KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

## 产品详情

东莞优控机电工程有限公司为您提供西乡恒压供水设备维修服务，让您的供水泵站恢复正常运行，节省维修费用。无论您的供水泵站是南方、东方、凯泉、格兰富、威乐还是连城等品牌，我们都能提供维修服务，确保设备性能达到zuijia状态。

供水泵站维修改造是维护设备运行的重要环节，我们专业的技术团队能够从多个方面进行维修，确保设备恢复正常并延长使用寿命。无论是37KW、22KW、11KW、55KW、37KW还是75KW的产品参数值，我们都能提供相应的维修服务，保证设备的稳定性和可靠性。

我们的维修价格非常实惠，仅为每台168.00元。在维修过程中，我们会根据设备的具体情况进行维修方案的制定，以确保维修过程高效、jingque、安全。无论是设备的电路故障、泵浦配件的更换还是设备的防护措施加固，我们都能为您提供高质量的维修服务。

除了维修服务，我们还为您提供一站式的设备维护服务。我们深知供水泵站的平稳运行对于生产和生活的重要性，因此我们会定期进行设备巡检和维护，确保供水泵站的性能处于zuijia状态。我们提供定期检查、清洁、润滑、更换和调整相关部件等全面维护服务，以确保设备的长期稳定运行。

希望通过以上的介绍，能够让您了解到我们在供水泵站维修改造领域的专业实力。我们以优质的售后服务和丰富的维修经验赢得了广大客户的信赖。如果您有任何关于供水泵站维修改造的问题或需求，请随时与我们联系，我们将竭诚为您提供专业的解决方案。

维修价格：168.00元/台 产品参数名称：南方 东方 凯泉 格兰富 威乐 连城 产品参数值：37KW 22KW 11KW 55KW 37KW 75KW

轴承过热 运行时，如果轴承烫手，应从以下几方面排查原因并进行处理：1)润滑油量不足，或

油循环不良；2)润滑油质量差，杂质使轴承锈蚀、磨损和转动不灵活；3)轴承磨损严重；4)泵与电机不同心；5)轴承内圈与泵轴轴颈配合太松或太紧；6)用皮带传动时皮带太紧；7)受轴向推力太大，应逐一叶轮上的平衡孔的疏通。 泵耗用功率过大 泵运行过程若出现电流表读数超常、电机发热，则有可能是泵超功率运行，可能的原因：1)泵内转动部份发生磨擦，如叶轮与密封环、叶轮与壳体；2)泵转速过高；3)输送液体的比重或粘度超过设计值；4)填料压得过紧或填料函体内不进水；5)轴承磨损或损坏；6)轴弯曲或轴线偏移；7)泵运行偏离设计点在大流量下运行。