

贵阳出租ups电源（200千瓦UPS电源租赁）可议价

产品名称	贵阳出租ups电源（200千瓦UPS电源租赁）可议价
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	779.00/件
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

贵阳出租ups电源（200千瓦UPS电源租赁）可议价尽管UPS电源都在尽职尽责地保护着IT设备的正常运行，但发生故障也是很难避免的。据统计，UPS电源本身的原因造成故障比例不足30%，自然因素和人为的因素造成故障的比例占全部故障数的60%~70%。故障或貌似故障的原因可归纳如下几种。

这里将UPS电源引发人们和厂家高度关注的问题统一成为“故

障”。

怀疑“故障”贵阳出租ups电源（200千瓦UPS电源租赁）可议价

所谓怀疑故障，顾名思义，是指由于值机人员缺乏基本的分析能力和没有很好地阅读说明书导致的误会。有一些10KVA以下小容量的UPS电源，大都没有采用液晶显示，而是用4~5只发光二极管LED竖向排列成“棒”状指示灯，以形象地表示电池电压或负载的百分比，这种按百分比表示的方法，在装机时未经进一步校准一般是不太jingque的。而大多数用户的注意力都集中在指示的jingque度上，但也有的出现了大误会。例如，在一次重要的飞机校飞中，一测控站突然惊呼UPS电源带不上负载了！因为他发现负载指示灯都没有被点亮。这一非常时间惊动了上级领导和供应商，就在人们等待“维修”的时候，由该UPS电源供电的设备仍在正常工作。一场虚惊的原因是值班员发现负载指示灯不亮。随机说明书上清楚地写着，当负载在30%以上时，最下面的一个指示灯才被点亮。

又如，某UPS电源双机冗余并联系统正常运行时，贵阳出租ups电源（200千瓦UPS电源租赁）可议价值班员突然发现其中一台UPS电源的控制板上有两盏灯点亮，而另一台的控制板上则只有一盏灯点亮，这二者的差异引起了恐慌，于是急找厂家修理。原来双机并联时，主机亮两盏灯而副机只亮一盏灯，在产品说明书上已有说明。

为了使UPS电源安全可靠地开机运行，各种产品都有自己“特定”的一套操作程序。所谓“特定”，就是说各种品牌的UPS电源的设计思路不同，在操作上也各有各的考虑，并将其写进了随机的“操作手册

”。按照“手册”程序操作，就可完全保证安全，否则就可能或必然出问题。然而，有的操作员以为电源很简单，不看说明书就按照自己的理解任意操作，结果造成了损失。

2

无意识操作。例如，在维修期间，拆卸某一连接很牢靠的器件时，不小心碰坏了临近的脆弱器件而未被发现，修理完毕后加电时造成了二次故障。

3

带电检查故障时，测了表笔探头误将电路或器件两点碰短路，形成重复故障。

4

连接外部电池时，误将极性接错，烧毁了逆变器;有的电池连接末端被拧紧或接好电池后忘记了闭合电池开关，在市电一场时，UPS电源因电池不能放电而停机。

5

输入/输出线连接不牢，会造成交流电断电假象故障;供电局进行线路维贵阳出租ups电源（200千瓦UPS电源租赁）可议价修或该着时更改了原本的相序，因而导致UPS电源不能启动或切换;UPS电源加电后忘了启动逆变器，一直是旁路供电，市电出现故障时UPS电源也停止供电。

6

值班人员在机房或机房附近的值班室乱放食物，找来老鼠啃咬电缆或钻入机器内部导致故障。

不合理的布线。例如，将无屏蔽的远程信号线与交流电源线并行靠近走线。导致该部分控制信号紊乱，造成故障。