

GE腔内探头IC5-9-D维修透镜晶体外壳电缆线销售

产品名称	GE腔内探头IC5-9-D维修透镜晶体外壳电缆线销售
公司名称	广州锦鸿医疗科技有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	IC5-9-:IC5-9-D
公司地址	广州市白云区永平街东平北路129号401-C343室
联系电话	15113812655

产品详情

供应GE彩超整机配件及维修、探头供应

彩超维修、升级、保养一站式服务商

常见故障：

- 1、外观：声透镜起泡、脱胶、破损;外壳爆裂；线套破损；电缆线断；油囊破损、漏油；
- 2图像：黑影、暗道、模糊、重影、干扰、缺失；
- 3、性能：主机不识别探头；二维转三维时电机报错等。