

# 防城港幼儿园游泳池工程 会所恒温泳池工程维修

产品名称	防城港幼儿园游泳池工程 会所恒温泳池工程维修
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

## 产品详情

### 一、过冬维护

在冬季寒冷的情况下，整个游泳池应注意下雪或结冰，不要随意损坏游泳池内的冰层，以免对衬布和游泳池体造成损坏。此外，还要确保冬季游泳池内衬布的水位在60厘米左右。此外，请记得干燥游泳池设备内的水。

如果是北方寒冷地区的游泳池，停止使用后，需要清空水，清洗干净，然后当温度下降到0度时，对游泳池进行防冻保护：铺在池底的草垫或稻草，挂在池壁上，然后用塑料薄膜覆盖一层，或者直接用双层塑料薄膜覆盖池底和池壁。

### 二、漏水维修

郑州泳池水处理厂家提醒大家，在使用游泳池时，要注意游泳池的保护，尽量避免人为因素造成的漏水。整个游泳池要注意避免接触太硬太锋利的东西，防止胶膜被划伤。

当涉嫌漏水时，应首先进行检测。在池内水位标记一条线，检查水位是否下降。如果水位在24小时内下降2厘米以上，一般可以确定漏水。

确定游泳池漏水后，应修复游泳池。土建游泳池应先将游泳池内的水排干，然后将侧壁建筑层铲干净（铲至结构板表面），再检查结构表面的裂缝，并对裂缝进行处理，后重做裂缝的防水和表面。如果整个游泳池的维护要方便得多，胶膜开裂造成的漏水可以先排干游泳池的水，待游泳池的防水胶膜干燥后再焊接开裂部位。如果只是胶膜被戳破或刮伤，可以通过PVC修复套装，直接修复，无需放水。