

## 专业佛山电力变压器修理，佛山电力变压器维修

产品名称	专业佛山电力变压器修理，佛山电力变压器维修
公司名称	广州经济技术开发区湘潭机电维修部
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东广州市广州市黄埔区广江路398号广州冶炼厂内湘潭电机厂
联系电话	086-02082250856

### 产品详情

发电的原理，是磁场切割导线后，在导线产生电流。发电机是采用让磁场旋转的方法切割导线的。旋转磁场是转子，被切割的导线是定子。为了让转子产生磁场，必须向转子的线圈输入励磁电流。碳刷就是用来将励磁发电机产生的励磁电流送入转子线圈的。只有换向器或者滑环的电机里面才有碳刷，普通的交流异步电动机是鼠笼结构，没有碳刷。电机就是电动机的简称，也就是马达。电机可分为直流电机和交流电机，直流电机由于转子的转动，需要根据线圈在恒磁场中的位置变化而不断切换电流的方向，所以直流电机的线圈需要一个换向器。换向器由电刷和换向环组成，碳刷就是电刷的一种。由于转子的转动，电刷始终与换向环进行摩擦，且在换向的瞬间还会产生电火花灼蚀，所以电刷是直流电机里的易损件。为了提高直流电机的使用寿命、运转稳定性以及降低直流电机的噪声和电磁干扰，无刷直流电机有逐步取代有刷电机的趋势。一般交流电机不用恒磁场，所以用不着换向器，也就无须电刷；但交流电机的体积一般都比较大大。家用电器使用的电机一般都是交流电机，如电扇、洗衣机、冰箱、空调等都没有碳刷，但也有使用直流电机的，如许多的电动剃须刀、厨房小电器、电动自行车等都有碳刷，就是直流电动机（不包括无刷的）都有。使用干电池的电机都是直流电机。交流异步电机分两种：一般工厂用起动负载比较大用的绕线式异步电动机上有滑环故用电（碳）刷（如起重、轧钢电机等），而轻载启动的用鼠笼式感应电动机没有滑环故不用电（碳）刷（如电风扇、洗衣机、空调、冰箱等）。直流电机都有换向器，故用电（碳）刷。手电钻一般属直流电机，台钻属交流异步感应电机；一般玩具及电动剃须刀虽说是直流电机，但由于结构简单为降低成本里面用的是含磷的带弹性的黄铜片用于代替了电（碳）刷换向装置，是电动剃须刀的易损件（电机里面的线包一般不会坏的）。

本中心020-82250856系全国最大的直流电机维修、直流电机维修保养，高压电机维修，高压电机维修保养与检测中心。修理直流电机，低价供应进口直流电机碳刷、z2直流电机碳刷，z4直流电机碳刷，直流电机碳刷是电化石墨碳刷，交流电机碳刷是金属碳刷，发电机碳刷是天然石墨碳刷，换向器、刷合、刷架等直流电机配件。直流电机修好后做全套出厂试验。直流电机配件面向全国客户邮购，24小时送到客户手里。

联系人: 赵卫群 手机: 13609778909

电话:020-82250856 传真:020-82215706

e-mail : xt@xt-motor.com qq : 736104889