

钢化膜做ROHS认证需要测哪些项目？

产品名称	钢化膜做ROHS认证需要测哪些项目？
公司名称	超越检测技术（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区燕罗街道兆福达工业区B栋502
联系电话	13266839265 13266839265

产品详情

钢化膜申请ROHS认证需要测哪些项目？钢化贴膜保护层厚度仅为0.1毫米，可以完全覆盖原有的屏幕表面，防止外力损伤和划伤，增加冲击吸收，比较PET膜的标准高5倍。这种贴膜的表面足够硬，耐刮，即使你用刀在上面使劲划也不会弄花，因为铁的硬度比玻璃还低。

RoHS认证是欧盟立法制定的强制性标准，主要用于规范电子电气产品的材料和工艺标准，使其更有利于人体健康和环境保护。十种有害物质的最大限度应明确规定，镉含量不得超过0.01%。

RoHS认证测试项目及要求的1.铅（Pb）其化合物，限值：0.1%；2.汞（Hg）其化合物，限值：0.1%；3.镉（Cd）其化合物，限值：0.01%；4.六价铬（CrVI）化合物，限值：0.1%；5.多溴联苯（PBBs），限值：0.1%；6.多溴二苯醚（PBDEs），限值：0.1%；7.邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP），限值：0.1%；8.邻苯二甲酸丁苄酯（BBP），限值：0.1%；9.邻苯二甲酸二丁酯（DBP），限值：0.1%；

10.邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP），限值：0.1%。

办理RoHS认证需要哪些信息？1.准备检测样品，如单件材料50g-100g/样，整机样品需要沟通确认。

2.填写检验申请表，主要填写：公司全称、公司地址、样品名称、样品型号等应反映在报告中的所有信息。