

西门子授权代理西门子CPU224CN模块控制器

产品名称	西门子授权代理西门子CPU224CN模块控制器
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	88.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

浔之漫智控技术有限公司长期低价销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效

西门子6RA70控制器启动不起来报故障修复方法

西门子6RA70控制器启动不起来报故障（半天内解决修复）；

故障方法排除：

- 1、观察R015显示值，380V输入调速器，正常是在380~400V。
- 2、更换脉冲触发电源板
- 3、更换CUD1控制板

工业上有的时候会用到直流调速器，这种设备在使用的过程当中因为某一些原因，经常会有使用不当的情况，直接的影响就是导致直流调速器损坏，那么对于工业使用的直流调速器建议大家还是选择大厂家

进行维修。

如若不能解决您的问题，可以送至恒税电气进行维修。

西门子6RA70控制器启动不起来报故障（半天内解决修复）；

找的我们维修，所以我对这个故障就有了新的认识，而且在直流调速器上还是经常发生的故障，这个热敏电阻有点系列在主板表面有的集成在模块你们，还有点是电容式的电阻，所以给维修造成了很多的障碍，这个热敏电阻主要的功能就是为温度检测而生，所以温度检测电路上的核心的部件，所以很多故障都是报警过热就是这个模块发生了故障，汇川的设计还是相当好的，对于维修人来说福音，直接定位出了故障位置，如果是日系多给你报警一个过热保护。

直流调速器热敏电阻炸了维修

直流调速器热敏电阻坏了，温度检测功能就会异常，风扇工作就不正常，导致的结果分两种，一种是频繁的报OH使机器不能正常使用，二是机器温度过高导致损坏。那么造成变频器热敏电阻坏了的原因都有哪些呢？

- 1、主板灰尘或主板散热问题导致的电阻烧坏；
- 2、驱动电流异常导致的大电流损坏；
- 3、周边线路短路造成的故障。

我维修过几个案例一般是这个故障比较多点，这个直流调速器设计的比较好的所以在故障提示上真的还是很多的，很多汇川的用户由于自己不经常注意清洁维护保和后期保养的少导致变频器的内部的灰尘积累的过多，导致变频器散热太差，发生了很多问题，一开始可能报警过热的，然后后期如果长期不管的可能就是电热敏故障了，不过作为维修人员我还是比较喜欢这个设计的，你都不用检查，直接找到这个元器件然后更换就好了。