

泡沫灭火器 联捷消防系统维护保养 二氧化碳泡沫灭火器

产品名称	泡沫灭火器 联捷消防系统维护保养 二氧化碳泡沫灭火器
公司名称	广州联捷消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石碁镇龙基北路西十三巷48-52号
联系电话	13925188119 13925188119

产品详情

广州联捷消防工程有限公司成立于2014年，公司主营：提式干粉灭火器冲装、消防水带、推车灭火器、二氧化碳灭火器、消防水带、泡沫灭火器充装、接扣、灭火器箱等。公司位于广州市番禺区石碁镇小龙村塍尾路15号，泡沫灭火器，旗下包含一家7年老店“广州市番禺区石碁豪安消防器材经营部”，氮气泡沫灭火器，地址：广州市番禺区石碁镇富怡路103号小龙村段（联捷消防办事处）

联捷消防为您提供：车载灭火器

水成膜泡沫（现在叫水基型）灭火器灭火机理是冷却和隔离，具有灭火级别高，使用时水渍损失小，既无干粉的次生污染，又无二氧化碳的毒性。但目前国内生产的水成膜泡沫灭火剂的一个大缺点是稀释后稳定性差，不能长期保存，而对一种实用的灭火剂来说，存放稳定性是其主要性能指标之一。相比较而言，水成膜泡沫灭火器的价格也偏高。

广州联捷消防工程有限公司主要经营：手提式干粉灭火器冲装、推车灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器充装、消防水带、接扣、灭火器箱、防毒逃生面具、防火阻燃材料、ABC干粉灭火器充装，防尘口罩、防毒口罩、棉线手套，6kg泡沫灭火器，宫灯灭火器等产品的充装与维修。

灭火器的维修技术要求：

贮气瓶从出厂日期算起五年后，以后每隔三年必须按GB4351的3.6.2款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。

没有按GB4351《手提式灭火器通用技术条件》的6.3条的要求打钢印的贮气瓶必须更换。

器头不允许存在裂纹、螺纹失效等缺陷，否则必须更换。

塑料器头使用二年后必须与筒体一起做水压试验检查，不合格者必须更换。

金属器头从出厂之日起，每隔五年必须筒体一起做一次水压试验，不合格者必须更换。

广州联捷消防工程有限公司成立于2014年，公司位于广州市番禺区石基镇小龙村塍尾路15号，二氧化碳泡沫灭火器，旗下包含一家7年老店“广州市番禺区石基豪安消防器材经营部”，地址：广州市番禺区石基镇富怡路103号小龙村段。公司主要经营：手提式干粉灭火器冲装、推车灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器充装、消防水带、接扣、灭火器箱、防毒逃生面具、防火阻燃材料、ABC干粉灭火器充装，防尘口罩、防毒口罩、棉线手套，宫灯灭火器等。

灭火器的使用原理——窒息法

窒息灭火法是阻止空气流入燃烧区或用不燃烧区或用不燃物质冲淡空气，使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭的灭火方法。具体方法是：

- 1、用沙土、水泥、湿麻袋、湿棉被等不燃或难燃物质复盖燃烧物；
- 2、喷洒雾状水、干粉、泡沫等灭火剂复盖燃烧物；
- 3、用水蒸气或氮气、二氧化碳等惰性气体灌注发生火灾的容器、设备；
- 4、密闭起火建筑、设备和孔洞；
- 5、把不燃的气体或不燃液体（如二氧化碳、氮气、四氯化碳等）喷洒到燃烧物区域内或燃烧物上

泡沫灭火器-联捷消防系统维护保养-二氧化碳泡沫灭火器由广州联捷消防工程有限公司提供。广州联捷消防工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东广州的消防器材等行业积累了大批忠诚的客户。联捷消防带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！