

# 西门子伺服电机数据故障F31835及F31885报警上门维修

产品名称	西门子伺服电机数据故障F31835及F31885报警上门维修
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

## 产品详情

西门子伺服电机数据故障F31835及F31885报警上门维修，

F31835编码器 1 DRIVE-CLiQ：循环数据传送故障

控制单元和编码器之间的 DRIVE-CLiQ 通讯有故障。节点发送和接收不同步。

从动装置外部故障，025201轴Z伺服故障，025201轴X伺服故障，西门子802D铣床报230027轴Y1驱动2功率部件直流母线预加负载时间监控报警，802D数控面板显示故障016912程序控制只可能在复位方式下执行，802D故障016913模块组通道1不允许激活，西门子CU320显示F30006维修，西门子828D系统显示报警207862维修，西门子828D系统报警230034维修，400253故障原因及处理，201315驱动不可运行，201482故障，207800没功率单元，25201轴Z1伺服故障，西门子S120报F30025和230005过载，西门子数控系统207900故障，西门子S120报警F07900，25201，21612，西门子S120驱动器F31885，数控系统231885电机报故障，西门子电机报F07412，电机报警F07900,828D报警207862总线外部故障，206200整流单元故障，840D显示300500报警代码，西门子828D开机报警207841维修，802DSL报警207412代码修理，驱动器报230005功率单元维修报警，西门子S120电源模块无输出，电源RDY灯亮红灯，整理单元温度故障，IGBT模块击穿，电路板烧毁，接地故障，功率模块过载。缺少轴使能，不能跟电源进行同步，