

# 西门子伺服电机S120伺服驱动器F31837组件故障维修

产品名称	西门子伺服电机S120伺服驱动器F31837组件故障维修
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

## 产品详情

西门子伺服电机S120伺服驱动器F31837组件故障维修，

F31835编码器 1 DRIVE-CLiQ：循环数据传送故障

F31836 (N, A) 编码器 1 DRIVE-CLiQ：DRIVE-CLiQ 数据发送错误

F31837 (N, A) 编码器 1 DRIVE-CLiQ：组件故障

F31845 (N, A) 编码器 1 DRIVE-CLiQ：循环数据传送故障

F31850 (N, A) 编码器 1：编码器求值内部软件错误上电报故障代码702844维修，故障207841代码，不能正常工作，不稳定，故障230027，F07901故障维修，F31135维修，F30005故障维修，故障7805，F30004故障维修，F30021故障维修，F230004代码，F020005故障，F07935故障，F01036，F30062,功率单元接地故障，F07930,A31414,F01030，700047，F31885,通讯线断维修，F30001,F36200,F07800,F30897,F23004,380500,过流,超温,欠压,RDY灯闪烁，灯不亮，亮红灯，伺服未准备就绪，S120驱动器207802故障，S120控制器F07801维修,S120驱动器报警7802故障，复位使能，轴Z1伺服故障，功率部件过载维修，驱动对象不可以运行，从动装置故障，201315，DP03，4065故障，缓冲存储器故障，数据丢失故障，400015故障维修，profibus-DP逻辑地址故障，BUS总线故障，F06500故障维修，西门子PM340驱动器维修，F01001故障，F01205故障，F06000，F30027代码维修，380500维修，复位不掉维修，西门子交流伺服电机维修，F07930故障维修，F01030报警维修，F07412换向角出错，F30027欠压故障维修，F07930刹车故障维修，F01030控制权下的生命符号出错，231116代码，025201轴X1驱动，231116报警，循环数据传送故障，231885，轴X1伺服故障，207016电机温度传感器故障，230021，025201伺服故障，700015，700028，F31129编码器信号偏差，F07935，207481启动报