

惠州市阿特拉斯空压机维修保养配件服务

产品名称	惠州市阿特拉斯空压机维修保养配件服务
公司名称	惠州市华昇达机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	阿特拉斯:37KW GA37+:50HP 排气量:7.5立方
公司地址	惠东县白花镇新村居民小组新平大道3377号（注册地址）
联系电话	0752-8288937 13927322781

产品详情

空压机保养是一个长期维护的过程，根据出厂时的指导定期保养，才能发挥机器的效用。

1、要了解润滑油的重要性，您需要定期更换空压机油。空压机专用油为半合成油，使用寿命通常为3000-4000h。注意油的质量，在操作过程中要注意油位，在操作过程中油位指示必须在绿色区域，并且在操作中应控制油温，以免出现油箱。油中有水。定期更换润滑油。更换润滑油不仅要排出燃油箱中的空压机油。在这种情况下，不会耗尽15%的空压机油。应拆开换向阀，油截止阀，油冷却器塞子等。并排出油管中的残留油，以确保将油排出，以确保新添加的油的清洁度。

2、机柜通风良好

3、定期检查运行，运行，滴落，泄漏情况在大多数系统中，压缩空气泄漏通常占泄漏的10%至25%。压缩空气泄漏需要对设备进行连续加载以满足压力要求，这会消耗更多功率，并且空压机油系统泄漏速度更快。油的损失需要增加加油成本。因此，应定期检查压缩空气网络的泄漏，并应检查油路是否泄漏。降低生产成本。

4、定期向电机添加润滑脂

- 5、定期测量电流和电压。三相电压的1%不平衡会导致相电流超过10%；三相电压的3.5%不平衡将使电动机温度升高25 ° C。因此，应定期检查电流和电压。连接电动机时，请勿将其反转，否则注油螺钉会反转，从而导致轴承损坏并杀死螺钉。
- 6、应清洁电机表面。电动机风扇罩和电动机散热器应清除灰尘和昆虫屑。
- 7、空压机设备应定期维护4000h和8000h。
- 8、预防性保养喷油压缩机的重要性

空压机设备的规范使用和日常维护很重要，其实设备和人一样，有寿命、有故障，我们会按时去医院做体检，看一下自己有没有什么指标压了红线，一旦出现问题会生病，空压机也是如此，需要时长维护检修，一旦出现问题会影响设备的正常使用。要定期清理油管分离处，不然会导致阻塞，或者部分空气进入而加大油耗。要定期加机油，否则会出现轴承磨损直到主电机烧坏。

空滤芯需要不定期吹尘、更换，不然会造成：空滤芯堵塞，进气量减小、排气量也随着减少。不定期更换会造成负压增大压穿，污染物进入机内，堵塞油过滤器、油分离芯、冷却润滑油变质、主机磨损。还有空压机油过滤器不定期更换：随着前后压差增大，过油减少，螺杆空压机主机排气温度升高停机，如前后压差过大击穿，污染物进入机内，堵塞油分离芯，主机磨损，一旦结焦，就会导致主机卡死。所谓隔行如隔山，不熟悉空压机设备的可能会束手无策，没关系，华昇达空压机为您服务。