

板框压滤机厂家排名 朔州板框压滤机 鸿顺机械设备

产品名称	板框压滤机厂家排名 朔州板框压滤机 鸿顺机械设备
公司名称	山西鸿顺机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市介休市绵山镇亿联商博城12栋110室
联系电话	18730817966 18730817966

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西鸿顺机械设备有限公司

板框压滤机机架

我公司是一家集研发、生产销售、服务为一体的环保服务现代化企业，从事山西压滤机、山西洗煤机及板框压滤机等配件的销售，欢迎来电咨询！

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享板框压滤机内容，希望对大家有所帮助：

压滤机机架：机架是压滤机的基础部件，两端是止推板和压紧头，两侧的大梁将二者连接起来，大梁用以支撑滤板、滤框和压紧板。

止推板：它与支座连接将压滤机的一端坐落在地基上，厢式压滤机的止推板中间是进料孔，四个角还有四个孔，上两角的孔是洗涤液或压榨气体进口，下两角为出口（暗流结构还是滤液出口）。

压紧板：用以压紧滤板滤框，两侧的滚轮用以支撑压紧板在大梁的轨道上滚动。

大梁：是承重构件，根据使用环境防腐的要求，可选择硬质聚、聚、不锈钢包覆或新型防腐涂料等涂覆

公司主要销售山西压滤机及配件产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

板框压滤机故障处理

我公司是一家集研发、生产销售、服务为一体的环保服务现代化企业，从事山西压滤机、山西洗煤机及板框压滤机等配件的销售，欢迎来电咨询！

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享板框压滤机内容，希望对大家有所帮助：

厢式压滤机故障处理：厢式压滤机运行正常，冲击脱水机进泥压力为零。原因：污泥泵吸不到泥。污泥泵不能抽泥的原因是污泥泵前的管道有空气或气压不足。解决方法：改水；达到大气压。

污泥不易脱水，滤布容易堵塞。原因：污泥颗粒小，不易脱水，或上次脱泥后滤布未清洗解决方法：向污泥中加入絮凝剂(如PAC、PAM或FeSO₄)或石灰，使污泥颗粒变大，污泥与水分离，改善污泥脱水性能；取下滤布，把滤布重新清洗干净。

脱水后滤布不易脱泥。原因：污泥具有粘性。解决方法：投加絮凝剂或石灰，改变污泥性能。

公司主要销售山西压滤机及配件产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

我公司是一家集研发、生产销售、服务为一体的环保服务现代化企业，从事山西压滤机、山西洗煤机及板框压滤机等配件的销售，欢迎来电咨询！

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享板框压滤机内容，希望对大家有所帮助：

压滤机冲压：全自动压滤机的结构和工作原理与板式和框式过滤器相似，但这种滤板的两侧凹陷不同，板框压滤机经销商，每隔两个滤板有一个翼型室，滤板的中心省略了一个圆形孔，板框压滤机厂家排名，在那里过滤该滤板适合于需要在高压过滤，不需要洗滤饼的悬浮。全自动压滤机厂家：在给料泵的压力下，将被过滤的料液输送到各过滤室，对过滤介质、固体和液体进行分离。滤饼在滤布上形成，直至填充滤室形成滤饼。滤液通过滤布，沿滤板槽流向下方的出口孔通道，集中排出。过滤后，可用水冲洗污渍。清洗后，有时用压缩空气去除残留的洗涤剂。过滤完毕后，朔州板框压滤机，打开压滤机，将残留在相邻两块滤板之间的滤饼取出。清洗滤布，再次压板过滤器，板框压滤机定做，开始下一个循环。

公司主要销售山西压滤机及配件产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

板框压滤机厂家排名-朔州板框压滤机-鸿顺机械设备(查看)由山西鸿顺机械设备有限公司提供。山西鸿顺机械设备有限公司是一家从事“压滤机及配件的研发,生产销售”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“压滤机及配件的研发,生产销售”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使鸿顺机械在过滤器、过滤设备中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!