

# 西丽水泵更换

产品名称	西丽水泵更换
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	东方:22KW 凯泉:11KW 连城:75KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

## 产品详情

随着经济的发展和人口的增加，供水泵站维修改造变得越来越重要。作为致力于为客户提供优质服务的东莞优控机电工程有限公司，我们推出名为“西丽水泵更换”的服务，以满足客户的需求。

我们所提供的供水泵站维修改造服务拥有丰富的产品参数，其中包括南方、东方、凯泉、格兰富、威乐以及连城。这些品牌涵盖了各种功率需求，分别为37KW、22KW、11KW、55KW、37KW和75KW。客户可以根据实际需要选择适合自己的产品。

在供水泵站维修改造过程中，我们注重细节和技术的精准。我们的服务团队拥有丰富的经验和专业知识，能够确保产品的品质和性能。而且，我们所提供的产品价格非常实惠，每台仅需168.00元。

为了确保客户能够全面了解我们的服务，并能够做出明智的购买决策，以下是一些可能被忽略的细节和知识：

供水泵站维修改造是为了确保泵站设备的正常运行和高效供水。

南方泵具有高效、节能、静音等特点，适用于各类供水工程。

东方泵拥有优良的品质和长寿命，经久耐用。凯泉泵采用先进的技术和制造工艺，可靠性高。

格兰富泵适用于各类大型供水系统，性能稳定可靠。

威乐泵具有高扬程、大流量的特点，适用于高层建筑和水厂。

连城泵具有高效节能、运维便捷的特点，适用于城市供水。

通过以上的介绍，我们相信客户对于我们的服务和产品已经有了更清晰的了解。东莞优控机电工程有限公司将继续以专业、负责任的态度，为客户提供优质的供水泵站维修改造服务，助力城市供水事业的发展。

1) 拦污栅堵塞，进水池水位降低。

解决方法：拦污栅清污，加设拦污栅清污装置。

2) 前池与进水池设计不合理，进水流道与泵不配套使进水条件恶化。

解决方法：拦污栅清污，加设拦污栅清污装置合理设计与该进前池、进水池和进水流道的设计。

3) 形成虹吸时间过长，使机组较长时间在非设计工况运行。

解决方法：加设抽真空装置，合理设计与改进虹吸式出水流道。

4) 进水管道固定不牢或引起共振。

解决方法：加设管道镇墩和支墩，加固管道支撑，改变运行参数，改变运行参数避开共振区。

5) 拍门反复撞击门座或关闭撞击力过大。

解决方法：流道（或管道）出口前设排气孔，合理设计拍门采取控制措施，减小拍门关闭时的撞击力。

6) 出水管道内压力急剧变化及水锤作用。

解决方法：缓闭阀及调压井等其它防止水锤措施。

7) 机组启动和停机顺序不合理，致使水泵进水条件恶化。

解决方法：优化开机和停机顺序。