

杭州回收劳易测Leuze激光测距仪

产品名称	杭州回收劳易测Leuze激光测距仪
公司名称	江苏泽云物资回收有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝社区松库公路 (注册地址)
联系电话	13276860560 13276860560

产品详情

回收劳易测Leuze激光测距仪全国各地高价回收PLC模块CPU模块伺服驱动器传感器编码器扫码枪读码器触摸屏工业相机加密狗各工控品牌:西门子欧姆龙基恩士施耐德倍福西克倍加莱费斯托万可皮尔滋三菱松下台达安川富士等等全国长期回收西门子、欧姆龙、三菱、发那科, ABB, 安川、AB罗克韦尔、基恩士、施耐德、康耐视、松下、巴鲁夫, 易福门, 台达、力士乐、英威腾, 本特利, 倍加福, 倍福, 西克, 贝加莱, E+H, 横河, 等等各品牌全系列工控电子配件。PLC模块、CPU模块, 以太网集成模块, 工业触摸屏, 变频器, 数控系统, 数控配件, 伺服驱动器、伺服电机、贴片机, 贴片机拆机配件, 工业机器人机械臂、示教器、控制器, 流量计, 传感器, IO模块, 编码器等电子配件。全国回收新旧不限, 二手拆机, 工程库存, 自动化设备, 量大可上门现金交易, 支持快递代收货款, 支付宝转账, 微信转账, 来路不明的货源一律不收, 有货的老板关注联系。CYZ型自吸式油泵起动前的准备及检查工作: 1.CYZ型离心油泵, 根据泵的工作运转状况, 分别采用优质钙基黄油和1号机油进行润滑, 如果采用黄油润滑的泵应定期向轴承箱内加注黄油, 采用机油润滑的泵, 如果油位不足, 则加足之。检查CYZ型自吸式离心油泵壳内的储液是否高于叶轮的上边缘, 如若不足, 可以从泵壳上的加液口处直接向泵体内注入储液, 不应在储液不足的情况下启动运转, 泵则不能正常工作, 且易损坏机械密封。检查CYZ型自吸式离心油泵的转动部件是否有卡住磕碰现象。检查CYZ型自吸式离心油泵体底脚及各联结处螺母有无松动现象。检查CYZ型自吸式离心油泵轴与电动机主轴的同轴度或平行度。检查CYZ型自吸式离心油泵进口管路是否漏气, 如有漏气, 必须设法排除。打开吸入管路的阀门, 稍开(不要全开)出口控制阀。CYZ型自吸式油泵停泵1.首先必须关闭吐出管路上的闸阀。使CYZ型自吸式油泵停止转动。