

西门子电源模块S120报过温 报欠压故障维修

产品名称	西门子电源模块S120报过温 报欠压故障维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子伺服模块维修 S120:西门子电源模块维修 德国:S120 G120维修
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子电源模块S120报过温 报欠压故障维修

西门子系统S120模块报过流及过压（多年成功修好）伺服驱动器模块维修的七大方法。

1、示波器检查驱动器的电流监控输出端时，发现它全为噪声，无法读出

故障原因：电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。

处理方法：可以用直流电压表检测观察。

2、电机在一个方向上比另一个方向跑得快(1)故障原因：无刷电机的相位搞错。

处理方法：检测或查伺服电机维修出正确的相位。

(2)故障原因：在不用于测试时，测试/偏差开关打在测试位置。

处理方法：将测试/偏差开关打在偏差位置。

(3)故障原因：偏差电位器位置不正确。 处理方法：重新设定。

黄灯不亮，指示灯全不亮，红灯亮，带不动负载，RDY红灯，可控硅坏，电路板烧毁，转动不平稳，不能正常工作，显示准备未就绪，伺服驱动故障，编码器损坏，编码器报警，DP通讯故障，X轴故障，Y轴不工作，Z轴无使能，超限报警，轴使能报警，系统报380500，30021,31885,30020,7930,f07016,702844
维修，功率单元接地故障,功率部件故障维修

我们有高素质的维修团队、丰富的维修经验、雄厚的技术实力、迅捷的速度、合理的价格、良好的信誉、批量的配件库存及多种快捷的零配件进货渠道，使

我们能在快的速度下对设备进行芯片级维修，为用户排忧解难，提供快捷的维修服务。

我公司维修西门子工控主要系列为：

1, 西门子伺服电源维修系列 6SN1111、6SN1162、6SN1145、6SN1146系列等;

2, 西门子伺服驱动器维修系列 6SN1123、6SN1124、6SN1128、6SN1130、6SN1135、6SN1140系列等;

3, 西门子直流调速器维修系列 6RA70、6RA28、6RA24、6RA23系列等;

4, 西门子轴卡(通讯卡)维修系列 6SN1118、6SN1121等

西门子电源模块S120报过温 报欠压故障维修