

鸿福厂家叉车销售和配件供应

产品名称	鸿福厂家叉车销售和配件供应
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	品牌:鸿福 型号:E3001/3002/3003 载重:3000Kg
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633, 635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

鸿福厂家叉车销售和配件供应，咏鑫升降机鸿福叉车大陆整机销售和零配件供应商，，售后及时。2001年“鸿福”叉车带着台湾二十余年叉车制造经验，进入中国市场成立研发、生产、制造、销售服务中心。

鸿福叉车公司采用大型数控加工中心、机器人自动焊接、全自动喷涂线等国内外先进的生产制造设备，同时拥有完善的负重测试平台、倾翻测试台、全尺寸测试坡道等多种先进检测仪器设备，公司运作全流程采用ERP信息管理系统予以跟踪监控，确保产品生产时效、质量满足客户的需求，实现互利共赢、共同发展的价值理念。

鸿福叉车公司主要生产各类手动、电动(全)系列搬运车、堆高机等各类搬运设备，目前产品销售网络覆盖全国。

鸿福叉车保養常識

1.拖板車有相對轉動的零件：力矩連接軸19，牛腿六角插銷53，拉桿槽型軸芯61，車身連接軸65，前輪托架固定座軸芯67，前輪托架拉架軸芯69處定期注潤滑脂。

2.手把拉絲和鏈條長期使用後，有變形伸長的可能，影響手把三個檔位的控制，可調節鏈條絲桿05上的M5螺母03，來恢復原有的性能為止。

3.拖板車應避免高溫暴曬，雨淋，與腐蝕性物品接觸。

4.拖板車長時間載重頻繁使用或保養不當，可能造成前後輪轉動困難，應跟換其軸承（6204zz型）。

5.前，后輪在長期使用後，會逐步磨損，屬正常消耗，有開裂，破損現象及外徑少於75mm時，建議及時更換，以防影響拖板車整體性能（不在保修範圍之內）。

6.拖板車不適合在嚴重凹凸不平的路面上使用，會各個部件的磨損及損傷。

7.油壓組在長期使用後會逐步磨損或老化，使高低液壓油串通或油壓組失去工作能力，應送製造廠家維修。