

丁腈橡胶辊 1600冷裱机胶辊 专业丁腈胶辊

产品名称	丁腈橡胶辊 1600冷裱机胶辊 专业丁腈胶辊
公司名称	杭州邦盛胶辊有限公司
价格	200.00/支
规格参数	加工定制:是 规格:360-1800(可定制) 材质:丁腈胶(可定制)
公司地址	中国 浙江 杭州市余杭区 星桥镇 星西路一
联系电话	86-057186266599 13858116273

产品详情

温馨提示：

所有规格可根据要求定制，以上价格、参数仅供参考，详情请在线咨询或来电咨询！

董经理 13858116273

印刷胶辊在胶印机上主要是传递油墨。因此，日常清洗胶辊时一定要认真清洗干净，否则胶辊表面层和颜料、树脂易氧化生成一层光滑而硬的膜，造成表面玻璃化而影响传墨。若经常清洗不净，日久胶辊表面会凹凸不平影响使用。因此，停机时应将胶辊洗净放好备用。

在胶印操作中因“水大墨大”产生油墨乳化，在平滑的胶辊上形成了亲水基础，使它脱墨。解决办法是铲掉乳化墨，将脱墨胶辊用汽油洗净，用5%的氢氧化钠水溶液与浮石粉混合打磨，同时对金属辊（或硬辊）也要做相应处理。硬辊也可在水淋洒状态下，用细水砂打磨，注意不可固定停留洋在同一部位，否则会损坏胶辊。根本的办法还是控制水斗液ph值，搞好水墨平衡。

胶辊使用过久老化，再加之化学药品的侵蚀，造成烂胶掉“渣”，这样的胶辊最好不要再用，否则严重影响印品质量。

为保证不影响生产和印刷质量，必须有备用墨辊，但也不要储存过多避免老化。胶辊的存放环境和橡皮布一样。另外，胶辊应该在轴颈处平直架好，并且表面不要相互接触或与其他物品接触，以免胶辊变形。

胶辊不应存放在邻近大型电动机、发电机的地方。因为这些设备产生的大量臭氧会使胶辊表面老化

而裂开。

天气寒冷时，油墨打不匀，可适当在油墨中添加辅助材料，禁止用红外线取暖器等设备烘烤油墨胶辊，防止胶辊氧化。

杭州邦盛胶辊有限公司是覆膜机橡胶辊、橡胶辊、冷裱机等产品专业生产加工的私营有限责任公司，公司总部设在杭州市余杭区，杭州邦盛胶辊有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。杭州邦盛胶辊有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

欢迎各界朋友莅临杭州邦盛胶辊有限公司参观、指导和业务洽谈。

"专业生产 丁腈橡胶辊 1600冷裱机胶辊 专业丁腈胶辊"的规格为360-1800(可定制)，用途是覆膜机冷裱机配件，材质为丁腈胶(可定制)，加工定制是是