

# 东营冰箱，小家电欧盟能效ERP报告认证公司

产品名称	东营冰箱，小家电欧盟能效ERP报告认证公司
公司名称	深圳市科安检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新桥街道新二社区中心路与蚝乡路交汇处同方中心大厦1512（注册地址）
联系电话	13428795094

## 产品详情

产品详细介绍 CE认证机构，Reach认证公司，FCC认证公司，FCC认证机构，UKCA认证公司，UN38.3认证公司，ROHS认证公司，CPC认证公司，CPC认证机构，EN71认证公司，CCC认证公司，CCC认证实验室，CQC认证机构，质检认证实验室，TSCA认证公司，PAHs认证公司，企标备案认证公司，CA65认证公司，CA65认证实验室，EPA认证机构，EPA认证公司，PSE认证公司，METI备案认证实验室，FDA认证公司，FDA认证机构，CB认证公司，CB认证机构，IP等级测试认证公司，UKCA认证公司，ERP检测机构，SAA认证公司，C-TICK认证实验室，RCM认证公司，KC认证公司，KC认证实验室，欧代协议认证公司，美代协议认证机构，英代协议认证实验室 ERP认证是CE认证的能效认证部份 2013年开始强制执行。ERP指令是新的欧洲CE标志法规。作为一项CE标志指令，ERP指令的要求将连同安规，电磁兼容，无线电等其他要求一同被执行。ERP认证所需资料: 1、测试样品 2、标签(电视机需要增加能效标签) 3、产品说明书(电视机需要增加屏幕规格书) 4、申请表 ERP认证测试项目:

- 1.分布式光度计测试。测量配光曲线，以通过累计光通量来确认是定向灯还是非定向灯
  - 2.开关测试。开关循环15000次，开3秒、关3秒。失效率不能高于5%。
  - 3.积分球测试 1)启动时间小于0.5s 2)暖灯时间小于2s 3)显色指数(CRI)大于80，户外或工业用大于65 4)颜色一致性:在椭圆坐标内色容差小于6 5)功率因素(PowerFactor)
  - 4.老化测试。该测试主要考量灯具初始的光参数和经过一定时间老化测试后的光参数的对比。其中主要的参数就是流明维持率。从2013年9月1日开始，灯具必须经过1000小时老化(持续开启)。而从2014年9月1日开始，必须经过6000小时老化。失效率不能超过10%，注明维持率要大于80%。
- ERP认证办理流程: 1)客户方提供认证产品规格，并填写产品认证申请表  
2)认证机构报价(包含测试费，证书费) 3)客户方确认报价无误后，双方签订合同  
4)客户方提供产品文件和样品，并支付测试款项 5)认证机构开始进行测试  
6)认证机构测试完成后，提供证书草稿件给客户确认，确认无误后出具正式版 7)获取产品认证证书。