CEM华盛昌DT-5302毫欧姆表高精度四线低电阻测试仪

产品名称	CEM华盛昌DT-5302毫欧姆表 高精度四线低电阻测试仪	
公司名称	深圳市金展科技有限公司	
价格	558.00/台	
规格参数	加工定制:否 类型:接地电阻测量仪表 品牌:cem/华盛昌	
公司地址	深圳市福田区深南中路3018号世纪汇都会轩3708	
联系电话	0755-83686882 18575671298	

产品详情

新型高性能实用型低电阻测试仪

cem dt-5302是一款采用新型符合人体工程学设计原理,体积小巧,方便携带,易于测试的专业低电阻测试 仪。不但具有高度的精确性,其双注塑外壳也为测试者提供了安全保障,通过了cat , en61010和1000v等国际安全标准。

1.4根kelvin线测量模式,精确性更高

- 2.4000位数字液晶显示屏,并有背光设置,读数更加清晰明 了
- 3.测试电流为400ua时,分辨率可达0.1ua
- 4.测试电阻为0-400 m 时,分辨率可达ma
- 4.相对调零功能
- 5.数据保持
- 6.最大/最小值保持
- 7.所有量程均有过载保护,操作更加安全

8.低电量提示,能及时提醒使用者更换电池

9.短路和二极管测试

功能	量程	分辨率	精确度
低电阻测量	400m	0.1m	± (1.0%+10d)
	4	1m	± (1.0%+5d)
	40	0.01	± (1.0%+5d)
电阻测量	400	0.1	± (1.0%+4d)
	4k	1	± (1.5%+2d)
	40k	10	
	400k	100	
	4m	1k	± (2.5%+3d)
	40m	10k	± (3.5%+5d)
电流测量(ac/dc)	400 µ a	0.1 µ a	± (1.5%+5d)
	4000 µ a	1 µ a	
	40ma	0.01ma	
	400ma	0.1ma	
直流电压测量	400mv	0.1mv	± (1.0%+5d)
	4v	1mv	
	40v	0.01v	
	400v	0.1v	
	1000v	1v	± (1.2%+5d)
交流电压测量	400mv	0.1mv	± (1.2%+10d)
	4v	1mv	
	40v	0.01v	
	400v	0.1v	
	750v	1v	± (1.5%+10d)
电容测量	4nf	1pf	± (5.0%+0.05nf)
	40nf	10pf	± (5.0%+20d)
	400nf	0.1nf	± (3.0%+10d)
	4uf	1nf	
	40uf	10nf	
	400uf	0.1uf	± (4.0%+10d)
	4mf	1uf	± (10%+10d)
	40mf	10uf	未知

0~40 (低电阻量程)

显示:大尺寸液晶显示屏带模拟条

最大电流输出:200ma(400m)

采样率:每秒2次

相对值测量

超量程提示:显示 " ol "

低电量提示:当电池电量不足时显示

自动关机:为节省电池损耗,该表在30分钟内无任何操作将自动关机。显示屏上显示"apo"表明是处于关机状态。

操作环境:0°c~40°c(32°f~104°f)相对湿度低于80%rh

储存环境:-10°c~60°c(14°f~140°f)相对湿度低于70%rh

电源: 9v直流电压(6节1.5v "aa"电池)

尺寸: 200(长) x 92(宽) x 50(高) mm

重量:包括电池约700g

标准包装:使用说明书,保修卡,表笔,4线鳄鱼夹表笔,挂带,6节"aa"电池,皮包,彩盒。______

-、交/直流电压测量

- 1.将黑色表笔插入负极com端口,红色表笔插入ve2端口;
- 2.将功能转盘置于v的位置;
- 3.按mode键选择v ac或v dc;
- 4.连接表笔和被测电路;
- 5.读取lcd显示屏上的电压值。
- 二、直/交流电流测量
- 1.将黑色表笔插入负极com端口,红色表笔插入ma e2端口;
- 2.测量4000ua以下的电流,将功能键盘置于ua档位;
- 3.测量400ma以下的电流.将功能键盘置于ma档位:
- 4.按住'mode/rel'键,直至"ac或dc"出现在显示屏上;
- 5.断开被测电路电源,在待测电流的位置打开电路绝缘层;
- 6.将黑色表笔接触被测电路负极,红色表笔接触被测正极;
- 7.接通电源;
- 8.读取显示屏上电流数值。
- E、电阻测量

注意:为防触电,测量前应断开电源,在测任何电阻前要

放出电容,取出电池和拔掉电线。

2.将黑色表笔插入负极com端口,红色表笔插入正极 端;

3.按住mode键直到""出现在显示屏;

4.把表笔接触被测电路或元件(测试时最好断开电路的一端 ,以使剩余的电路不会干扰被测电阻数值);

5.显示屏上读取电阻值。

四、短路蜂鸣测试

注意:请不要在接通电源情况下进行在线短路 蜂鸣测试以免触电。

1.将功能转盘置于 •)))位置;

2.将黑色表笔插入负极com端口,红色表笔插入 正极v端口

3.按住mode键直到 ◆)))出现在显示屏;

4.测试表笔与被测物体相接触。当电阻小于35 ,测试表会发出蜂鸣,显示屏上将显示阻值。

五、二极管测试

注意:为防触电,勿测带电的二极管。

1.将功能转盘置于的二极管的位置;

2.将黑色表笔插入负极com端口,红色的表笔插入v端口;

3.按住mode键直到二极管标志出现在显示屏上 ;

4.将探头与二极管或半导体交叉点接触,记下读数;

5.改变表笔的插孔位置以切换表笔的正负极,记录读数;

6.按下列方式得出二极管的好坏状态:

a.若一个读数为数值,另一个读数为" ol "则二极管完好;

b.若两个读数均显示" ol ",则此二极管为开路

c.若两个读数都特别小或为0 , 则此二极管短路

;

注意:测试过程中读到的是正向电压。

六、电容测量

注意:为防触电,在测量前断开电源,所有电容放电。

1.将功能转盘置于cap位置;

2.将黑色表笔插入负极com端口,红色的插入正极cap端;

3.将表笔接触被测电路;

4.读取在显示屏上的读数。

注意:对于大数值的电容测量在最后读数稳定之前可以用几分钟。放电时lcd显示屏上显示dsc,通过芯片放电速度是十分慢。我们建议使用者用其它设备放电。

七、低电阻测量

注意:为防触电,测量前应断开电源,在测任何电阻前要放出电容,取出电池和拔掉电线。

1.将黑色表笔插入负极e1,p1端口,将红色表笔插入正极e2,p 2端口;

2.将功能转盘置于40 位置,夹上被测电阻,当读数太小,将功能转盘置于4 或400m 位置:

3.松开被测电阻,将两夹子短接,再按下"mode/rel"键;

4.再次夹在被测电阻的两端;

5.读取电阻值。

dt-5302四线低电阻测试仪是采用独特的4线测量的专业低电阻测量仪表,适用于冶炼、通讯、制造、石油、国防、电力、化工、建筑和农业生产等行业接地系统的测试。

"现货供应CEM华盛昌DT-5302毫欧姆表 高精度四线低电阻测试仪"的测量范围为0~40(M),环境温度是/,加工定制为否,类型是接地电阻测量仪表,电源为6*1.5V,重量是0.7(kg),尺寸为200(长)x92(宽)x50(高),型号是DT-5302,重复误差为/,精度是±(1.0%+10d),±(1.0%+5d),±(1.0%+5d),品牌为CEM/华盛昌,测试电压是1000(V),相对湿度为/,校准周期是/