

雷士顿蓄电池(中国)有限公司-雷士顿电池-北京办事处

产品名称	雷士顿蓄电池(中国)有限公司-雷士顿电池-北京办事处
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司(业务部)
价格	.00/只
规格参数	品牌:雷士顿 是否支持加工定制:否 是否进口:否
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	15201167651 15201167651

产品详情

- (1)铅蓄电池初充电不足或初充电中断时间较长。(2)铅蓄电池长期充电不足。(3)放电后未能及时充电。
(4)经常过量放电或小电流深放电(5)电解液密度过高或者温度过高,硫酸铅将深入形成不易恢复。
(6)铅酸蓄电池搁置时间较长,长期不使用而未定期充电。
(7)内部短路局部作用或电池表面水多造成漏电。(8)电解液不纯,自放电大。
(9)电池内部电解液面低,使极板裸露部分硫酸化。铅酸蓄电池在正常使用的情况下,正、负极板上的活性物质(PbO₂和Pb)大部分转变为小粒晶状的硫酸铅,这些松软小粒晶状的硫酸铅是均匀地分布在多孔性的活性物质上,在充电时很容易和电解液接触起作用恢复为原来的物质PbO₂和Pb。