

福意联医用恒温箱280L温度2-48 型号FYL-YS-280L医院

产品名称	福意联医用恒温箱280L温度2-48 型号FYL-YS-280L医院
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	75027.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

福意联医用恒温箱280L温度2-48 型号FYL-YS-280L医院相关-手术期患者发生术中低体温的原因、低体温对机体造成的影响与危害以及术中低体温的预防与护理措施。发生术中低体温的危险因素有：环境温度对体温的影响,对体温的影响,皮肤保暖作用的散失,输液输血对体温的影响,年龄及其它因素,低体温对机体造成的影响与危害有：增加切口感染率,凝血功能障碍,药物代谢延迟影响术后恢复,增加心血管并发症等。预防与护理措施有：术前对患者充分评估,注理护理,提供适宜的手术室环境温度,进行体温监测,静脉输入时加温液体至37℃,使用保温装置,防止热量散失等。

福意联医用恒温箱280L温度2-48 型号FYL-YS-280L医院产品用途-

用于术中输入液体，冲洗液的恒温加温。可以降低寒颤发生率，可减少机体热量的丢失，减少其并发症，促进病人早日康复。本产品适可加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B液等。该产品也得到了很多家医院医护人员的认可，患者的对这款产品也表示认可，这款产品在市场的正在不断扩大。

福意联医用恒温箱280L温度2-48 型号FYL-YS-280L医院产品参数：

福意联医用恒温箱280L温度2-48 型号FYL-YS-280L医院相关-手术中低体温症的预防措施 “低体温症”发病的原因主要是因为有些人体内产热少，体温调节功能差，在寒冷环境中从皮肤丢失的热量多，不能使体温保持在一定的水平上。特别是老年人和婴儿，对温度的变化不那么敏感，有时即使室温相当

低，也可能感觉不到，因而保温防护能力差。当体温下降到35 以下时，就会发生“低体温症”。严重的“低体温症”常有意识障碍、颈项强直、血压下降、心动过缓或心律不齐。有人统计，60岁以上的老人在气候特别寒冷的冬季，死亡率要比一般冬季高60%，其中“低体温症”是一个重要因素。福意联医用恒温箱280L温度2-48 型号FYL-YS-280L医院