

维修Fagor 发格8055iA CF卡

产品名称	维修Fagor 发格8055iA CF卡
公司名称	东莞市好的自动化科技有限公司
价格	2600.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市南城区周溪工业区众利路84号高盛科技园 北区C栋第五层02室
联系电话	13712561935

产品详情

关键词：fagor，发格8055ia，cf卡，错误的校验代码，最小配置启动。

fagor 8055ia数控系统，如果出现以下报警信息，除去主板的原因后，一般是属于加密cf卡损坏了。

开机后，屏幕左下角报警“错误的校验代码”，基本上能确定是cf卡损坏了，如下图：（按任意按键可以进去系统）

进入系统后，依此按键“main menu 主菜单”--》“f7（+）”--》“f5（诊断）”--》“f1（配置）”--》“f2（软件配置）”，如果看到的安装选项里面只显示“最大轴数-》7”，然后下面其他是空白的，那么基本可以100%确认是加密cf卡坏掉了。（ng）

正常工作的cf卡，在其安装选项里面，其配置是满满的半页，如下图所示：（ok！）

配套的加密cf卡，卡里面包含上图的配置信息，请不要格式化cf卡，不然所有配置会消失。

本cf卡适用于所有fagor发格型号8055ia,8055ib等系统，有不清楚的地方可以随时联系我们。