

大宇发电机组维修 大宇发电机组中修 大宇发电机组大修

产品名称	大宇发电机组维修 大宇发电机组中修 大宇发电机组大修
公司名称	东莞市常平鼎盛机械设备经营部
价格	.00/件
规格参数	品牌:大宇 项目:维修 厂家:鼎盛
公司地址	广东省东莞市常平镇常平塘角路14号东兴花园倚湖居9号楼207房（经营场所）
联系电话	4000832880 13480801855

产品详情

鼎盛机械设备提供大宇发电机组维修 大宇发电机组中修 大宇发电机组大修

大宇集团于1967年开始奠基立厂，其创办人金宇中当时是一名纺织品推销员。经过30余年的发展，通过

政府的政策支持、银行的信贷支持和在海内外的大力购并，大宇成为直逼韩国大企业——现代集团的庞

大商业帝国：1998年底，总资产高达640亿美元，营业额占韩国GDP的5%；业务涉及贸易、汽车、电子

、通用设备、重型机械、化纤、造船等众多行业；国内所属企业曾多达41家，海外公司数量创下过600家的记录，鼎盛时期，海外雇员多达几十万，大宇成为****。大宇是“章鱼足式”扩张模式的积极推行者，认为企业规模越大，就越能立于不败之地，即所谓的“大马不死”。据报道，1993年金宇中提出“国际化经营”战略时，大宇在海外的企业只有15家，而到1998年底已增至600多家，“等于每3天增加一个企业”。还有更让韩国人为大宇着迷的是：在韩国陷入金融危机的1997年，大宇不仅没有被危机困倒，反而在国内的集团排名中由第4位上升到第2位，金宇中本人也被美国《幸福》杂志评为亚洲风云人物。

机组大宇发电机组维修 大宇发电机组服务站

工作程序

4.1启动前的检查：

4.1.1检查机油油位是否在标示刻度线以内，不够加同型号机油至标示线以内位置；

4.1.2检查柴油发电机组各部位的联接是否牢固,转动部位转动是否灵活；

4.1.3检查冷却液是否在水箱盖以下8cm左右，不够加清水至上述位置。若换水，一定要加注防锈水(加米高劲马一号)4瓶；

4.1.4检查燃油箱中是否有足够的燃油、燃油系统管路无渗漏、阻塞，各燃油控制阀门是否完好无损；如燃油存量过低添加进口或国产O#柴油；

4.1.5检查蓄电池的端电压是否足够DC24V，电压不够需及时充电,检查电池液液位是否在极板面上15mm左右，不够加电解液至上述位置；

